記者発表資料

平成２６年６月４日
北上川下流河川事務所

がんばろう！東北

感恩橋に悪質な不法投棄（タイヤ６本）を発見
～警察に通報し現地立会します～

6月3日(火)15時40分頃、遠田郡美里町大柳字天神原地先の鳴瀬川左岸に、5月28日から実施している許可工作物点検中にタイヤ6本の投棄を鹿島台出張所職員が確認し、遠田警察署に通報しました。6月5日13時より警察と現地立会を実施します。

不法投棄は、「河川法」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反する行為です。今後も、河川巡視等により発見した悪質な不法行為に対しては、ただちに警察に通報し原因者の特定に努めていきます。

詳細は次のとおりです。

①発見日時　6月3日(火)15時40分頃
（鹿島台出張所職員が発見）

②発見場所　遠田群美里町大柳字天神原地先
（鳴瀬川左岸の感恩橋橋台部）　別添ご参照下さい。

③投棄状況　タイヤ６本

④現地立会　遠田警察署　6月5日（木）13時より立会

●罰則については、以下のとおりです
- 河川法では、３ヶ月以下の懲役又は２０万円以下の罰金
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、５年以下の懲役又は１千万円以下の罰金（法人等の場合は３億円以下の罰金）に処せられる場合があります。

北上川下流河川事務所記者発表についてはホームページでご覧になれます。
ホームページアドレス【http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu//】

※発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

国土交通省北上川下流河川事務所

石巻市蛇田字新下沼８０
電話　０２２５－９５－０１９４（代表）

技術副所長　佐藤（さとう）　正明（まさあき）　（内線２０５）

管理課長　大平（おおだいら）　知秀（ともひで）　（内線３３１）

別　添

位置図・投棄状況写真

感恩橋橋台部にタイヤ6本