



三春町大字柴原地内における油流出について

本日14時41分頃、福島県三春町大字柴原地内の中郷小学校の灯油配管から水路へ油が流出しているとの連絡が国土交通省福島河川国道事務所へ入りましたので情報提供いたします。

1. 概要

- ・油を確認した場所
三春町大字柴原字神久保地内（三春町立中郷小学校）
- ・流出物 灯油
- ・流出量 100～150リットル（推定）
- ・原因 灯油配管からの流出

2. 対応状況

- 15:15 三春町が中郷小学校からの水路に吸着マットを投入し灯油の回収作業中。
三春町が水路流末にオイルフェンスを設置し、吸着マットにより回収した結果、油膜は確認されていない。
- 15:50 三春ダム管理所がボートを出して貯水池内の状況を巡視し、油膜油臭が無いことを確認済み。
- 17:00 三春ダム管理所が取水塔（郡山水道）、網場付近及び水路流末のダム貯水池で、オイルチェッカーにて油の有無を確認したが、油の反応無し。
- 17:15 念のため三春ダム管理所で貯水池にオイルフェンス設置済。（別紙図面）

※網場：貯水池に漂流した流木が取水設備等に入ることを防ぐために、横断状に設置した網。

<<発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市市政記者会、郡山記者クラブ>>

【問い合わせ先】

阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局
事務局 国土交通省 福島河川国道事務所 河川管理課
TEL 024-546-4331(代表)
河川管理課長 渡辺 敏彦(内331)
[現地状況] 国土交通省 三春ダム管理所
TEL 0247-62-3145(代表)
三春ダム管理所長 小山 幸男(内201)

【位置図】

春ダム貯水池周辺平面図

1/10,000

