

## 出水で壊れた子吉川の護岸の応急対策を実施

～本格的な出水期に備え、被害拡大防止対策を行います～

子吉川流域において、平成 27 年 4 月 3 日昼頃から夜にかけて降った前線に伴う雨と、急激な気温の上昇に伴う融雪によって子吉川が増水し、明法水位観測所などにおいて「はん濫注意水位」を超過する出水となりました。

今回の出水により、家屋浸水等の被害はありませんでしたが、その後の河川巡視により、由利本荘市蟹沢地先において既設護岸の一部崩落が確認され、現在、詳細に調査を進めております。

県道 293 号への影響が無いよう、本格的な出水期を迎える前に被害拡大防止のため、応急対策（袋詰め根固め工）を実施します。

◆被災箇所：秋田県由利本荘市蟹沢地先（子吉川河口から 19.6km 付近の右岸）



護岸崩落状況

※応急対策は現地調査終了次第着手し、4 月末までに完了させる予定です  
記者発表先《秋田県政記者会》

《問い合わせ先》

国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所

Tel 018(823)4167

副所長（河川担当）：中川 博樹（内線 204）

工務第一課長：小野 輝明（内線 311）