

**がんばろう!東北**

ゴールデンウィーク前の『親水施設の一斉点検』結果

4月16日(木)～21日(火)にかけて実施した、親水施設の一斉点検の結果をお知らせします。

今回の点検は、ゴールデンウィークを迎えるにあたり、親水施設を安全に利用していただけるか確認するため実施したものです。

その結果、**新たに4施設において異常が確認**されましたが、**4月24日までに対応を完了**します。

※ 本点検は夏休み前にも実施します。

■点検実施日：4月16日(水)～4月21日(火)

■点検施設数：32施設。施設の位置については、別紙1をご参照下さい。

■点検結果：32施設の点検結果については、別紙2をご参照下さい。

■点検後の措置：

中田漕艇施設、米谷親水公園については補修までの間、4月17日に注意看板、利用規制看板を設置しました。水押地区親水河岸については4月21日に破損部の撤去を完了、鳴瀬大橋上流部(河川敷)については、危険部にコーンをかぶせて危なくないようにするとともに4月24日までに補修を行います。(別紙3)

その他、安全管理上問題があると判断された施設については、立入規制を実施し、利用者への危険の周知に努めています。

利用者の皆様におかれましては、安全には十分にご配慮の上御利用いただきますよう、宜しくお願いします。

なお、河川管理施設については、今後、問題箇所の是正(修繕等)を実施し、一日も早く利用出来るように整備します。

北上川下流河川事務所記者発表資料は、ホームページでご覧になれます。

ホームページアドレス【 <http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/> 】



※発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会、石巻記者クラブ、古川記者クラブ



国土交通省北上川下流河川事務所

石巻市蛇田字新下沼80

電話0225-95-0194(代表)

技術副所長

さとう  
佐藤

まさあき  
正明(内線205)

管理課長

おおだいら  
大平

ともひで  
知秀(内線331)

# 北上川下流河川事務所管内 親水施設位置図(安全利用点検実施箇所)

## ■全体箇所数

北上川水系 計23箇所 鳴瀬川水系 計12箇所  
合計35箇所

## ■今回点検を実施する箇所


北上川水系 計20箇所  
鳴瀬川水系 計12箇所  
合計 32箇所

## ■震災の影響により使用を一部規制している箇所

北上川水系 計9箇所  
鳴瀬川水系 計2箇所  
合計 11箇所

## ■震災の影響により施設が流出(損壊)した箇所

北上川水系 計3箇所  
鳴瀬川水系 計0箇所  
合計 3箇所



## 凡例

点検実施箇所

異常が見つかり対応を完了した箇所(予定含む)

一部立入規制している箇所

震災の影響により施設が流出(損壊)した箇所



北上川下流河川事務所管内(北上川・旧北上川・江合川・新江合川・鳴瀬川・吉田川)点検結果一覧表

河川・ダム名	点検日	点検箇所	点検施設等	点検結果	対応状況	措置(予定)日	規制した箇所	点検者	
北上川	4月20日	北上川河口	水面	河口部工事中	工事中	従来より対応済み	○	河川管理者・占用者	
		河北総合センター前船着場	船着場	地盤沈下(従来より)	立入規制	従来より対応済み	○		
	4月17日	柳津船着場	水面・船着場・水制工	異常なし	-	-			
		登米船着場	水面・船着場・四阿	異常なし	-	-			
		米谷親水公園	水面・公園全般・船着場	木製ベンチ腐食	注意看板設置	4月17日	◎		
		中田漕艇施設	水面・漕艇施設	転落防止ぐらつき	利用規制看板設置	4月17日	◎		
冠木河川公園	水面・公園全般	急激な深み	立入規制	従来より対応済み	○				
旧北上川	4月17日	旧北上川河口部	水面・導流堤	河口部工事中	工事中	従来より対応済み	○	河川管理者	
		住吉公園・中瀬地区水辺プラザ	水面・船着場	地盤沈下(従来より)	立入規制	従来より対応済み	○		
		水押地区親水河岸(音の広場)	水面・低水護岸	ベンチ破損	破損部分撤去	4月21日			
		北上川運河交流館	水面・低水護岸・船着場	地盤沈下(従来より)	立入規制	従来より対応済み	○		
		石巻市曾波神公園	公園全般	異常なし	-	-			
		和淵地区水辺の楽校	公園全般・低水護岸・船着場	異常なし	-	-			
	4月20日	植立山公園船着場	船着場	手すり破損	立入規制	従来より対応済み	○		
		豊里地区水辺の楽校	船着場・テラス護岸	地盤沈下(従来より)	立入規制	従来より対応済み	○		
		分流堰歴史公園	脇谷開門・鍋波洗堰・船着場	地盤沈下(従来より)	立入規制	従来より対応済み	○		
江合川	4月20日	牛飼水辺公園	公園全般	異常なし	-	-	河川管理者・占用者		
		江合川河川公園(大崎)	公園全般	異常なし	-	-			
	4月17日	江合川河川公園(涌谷)	公園全般	異常なし	-	-			
新江合川	4月20日	水辺プラザ(李埜福沼地区)	施設等	異常なし	-	-			
鳴瀬川	4月20日	鳴瀬川河口	水面・低水護岸・特殊堤	河口部工事中	工事中	従来より対応済み	○	河川管理者	
		鳴瀬大橋上流部(河川敷)	河川敷・階段護岸	階段護岸損傷	補修予定	4月24日			
		小野橋歩道橋下流部(河川敷)	低水護岸	異常なし	-	-			
	4月21日	木間塚大橋付近白鳥公園	水面・水辺	異常なし	-	-			
		感恩橋付近親水公園	河川敷	異常なし	-	-			
		鳴瀬川中流堰船着場	水面・水辺	吸い出しによる穴	立入規制	従来より対応済み	○		
	4月20日	下伊場野地区水辺の楽校	水面・水辺・河川敷	異常なし	-	-			河川管理者・占用者
		新江合川緑地公園	公園全般	異常なし	-	-			
		防災ステーション及び河川公園敷地	公園全般	異常なし	-	-			
		三本木河川敷運動場	公園全般	異常なし	-	-			
三本木桜づつみ及び河川公園敷地		公園全般	異常なし	-	-				
吉田川	4月16日	吉田川河川公園(河川敷)	河川敷	異常なし	-	-			

異常が見つかり対応を完了した箇所(予定を含む)

◎: 今回の点検で新たに立入または利用規制した箇所

○: 従来より一部立入または利用規制している箇所

# 『親水施設の一斉点検』 異常個所対応状況

施設名：中田漕艇施設



異常個所：  
転落防止柵にぐらつきがあり、危険な状態です。



対応状況：  
4月17日に、注意喚起看板を設置しました。今後補修することになっています。

施設名：米谷親水公園



異常個所：  
木製ベンチが全体的に腐食が進んでいるため危険な状態です。



対応状況：  
4月14日に、腐食の激しいベンチについては撤去し、利用規制看板を設置しました。

# 『親水施設の一斉点検』 異常個所対応状況

施設名：水押地区親水河岸



異常個所：  
ベンチの背もたれ部が破損しており、危険な状態です。



対応状況：  
4月21日に、破損部分の撤去を行いました。

施設名：鳴瀬大橋上流部(河川敷)



異常個所：  
木製階段護岸で木が朽ちてボルトが出ており、危険な状態です。



対応状況：  
ボルトのところにコーンをかぶせており、4月24日に、補修を行う予定です。