

# 水辺の総点検を実施しました！

～楽しい夏休み 川やダムなどの水辺で遊んでみませんか～

国土交通省の秋田、湯沢、能代の河川国道事務所と玉川ダム管理所では、7月7日から7月13日にかけて、水辺が安全に利用できるか点検を行いました。

河川やダム湖などの水辺や、河川（ダム）公園、舟着場等の水辺に親しむことを目的に整備した施設等、33地区で点検を行い、8地区9箇所では施設の不具合等が発見されました。

不具合等の発見された箇所は、直ちに応急処置等の措置を行いました。

## ◆点検実施日

### 【河川】

秋田河川国道事務所	雄物川下流	7月10日（金）
	子吉川	7月9日（木）
湯沢河川国道事務所	雄物川上流（大曲出張所管内）	7月8日（水）
	雄物川上流（十文字出張所管内）	7月10日（金）
能代河川国道事務所	米代川（鷹巣出張所管内）	7月9日（木）
	米代川（ニッ井出張所管内）	7月13日（月）

### 【ダム】

能代河川国道事務所	ダム関連施設（森吉山ダム管理支所管内）	7月7日（火）
玉川ダム管理所	ダム関連施設	7月8日（水）

### 【砂防】

湯沢河川国道事務所	砂防関連施設（生保内川、小先達川）	7月8日（水）
-----------	-------------------	---------

## ◆点検結果

秋田県内の国が管理する区間（直轄管理区間）で、河川で22地区、ダムで9地区、砂防で2地区の計33地区で点検を実施しました。

点検結果は次のとおりです。

### 【河川】

河川名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
米代川	7	0	0	0
雄物川（上流）	4	2	3	3
雄物川（下流）	6	2	2	2
子吉川	5	0	0	0
計	22	4	5	5

【ダム】

ダム名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
森吉山ダム	4	0	0	0
玉川ダム	5	3	3	3
計	9	3	3	3

【砂防】

設備名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
生保内川遊砂地大暗渠砂防堰堤	1	1	1	1
小先達川第一砂防堰堤	1	0	0	0
計	2	1	1	1

今後、河川巡視等を実施し危険な箇所があった場合は、利用者の皆様へ看板等によりお知らせするとともに応急措置を含む改善措置を実施していきます。

しかし、河川は、本来降雨による増水など、自然現象による危険性を持ち合わせていることから、利用にあたっての安全確保に、利用者として十分留意していただきながら、安全で楽しく河川をご利用していただきますようお願いいたします。

(主な処置状況は別紙を参照してください。)

※発表先：秋田県政記者会

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局

秋田河川国道事務所 018-864-2290  
なかがわ ひろき  
 副所長 中川 博樹 (内線204)  
ななお しげあき  
 河川管理課長 七尾 重亮 (内線331)

湯沢河川国道事務所 0183-73-5340  
さとう のりお  
 副所長 佐藤 徳男 (内線204)  
はせがわ まさと  
 【河川】河川管理課長 長谷川 優人 (内線331)  
はやし まさひろ  
 【砂防】調査第一課長 林 将宏 (内線351)

能代河川国道事務所 0185-70-1246  
こんの ひろみ  
 副所長 今野 裕美 (内線204)  
よした ひさし  
 【河川】河川管理課長 吉田 久 (内線331)  
いたがき まさみち  
 【ダム】建設専門官 板垣 雅道 (内線401)

玉川ダム管理所 0187-49-2170  
たかはし じゅん  
 所長 高橋 淳 (内線201)  
おの かず  
 管理係長 小野 一 (内線332)

## 水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

### 処置前



公園内の栈橋橋脚が劣化しており、安心して利用いただくために補強を要すると判断しました。(雄物川河川公園)



防護柵の一部が破損しており、利用にあたり危険な箇所が見受けられました。(玉川ダム:ダムサイト右岸上流展望台付近)

### 処置後



応急的に補強のための鋼製支柱を増設しました。



破損箇所を養生テープで補修し、復旧までの応急処置を行いました。

## 水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

### 処置前



斜路コンクリートが地山から浮いており、安定を欠いている箇所が見受けられました。(玉川ダム:岩の目公園)

### 処置後



斜路コンクリートの地山から浮いている箇所に、土嚢を設置し応急処置を行いました。今後、コンクリートモルタル等で間詰めを行います。



水際に土砂が堆積し、ぬかるみに足を取られるおそれがありました。(雄物川下流:妙法船着場)



堆積した土砂を撤去するまで、注意喚起の立て看板を設置しました。