

平成28年4月27日

国土交通省東北地方整備局
仙台河川国道事務所

ゴールデンウィーク前に水辺の施設の安全を確認しました

国土交通省東北地方整備局仙台河川国道事務所では、河川がレクリエーション活動の場として多くの人々に利用されていることを踏まえ、家族連れや子供たちなどが安全・安心で楽しく過ごせるよう、ゴールデンウィークが始まる前に、河川の水辺やその付近の点検を占有者等と合同で実施しました。問題等が確認された箇所では、改善措置などを実施しました。

1. 点検実施日

4月15日（金）から4月20日（水）までに点検を実施しました。

2. 点検の結果及び措置

点検の結果、全25施設のうち、3施設（7箇所）に問題等が確認されたため、応急措置を含む改善措置を実施（予定の箇所もあります。）しましたが、直ちに措置できなかった箇所については、看板を設置するなどして、利用者への注意喚起に努めています。

※詳細は、別紙「点検箇所位置図」と「点検結果一覧表」を参照願います。

《発表記者会：宮城県政記者会・東北電力記者会・東北専門記者会》

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所

仙台市太白区あすと長町四丁目1-60

TEL 022-304-1813（河川管理課直通）

022-248-4131（代表）

副所長（河川） たかはし 高橋 ながゆき 長幸（内線204）

河川管理課長 わたなべ 渡辺 としひこ 敏彦（内線331）

点検実施状況（例）

事務所名 □ 仙台河川国道事務所

点検箇所名 じゃぶじゃぶ池

位置等 広瀬川右岸親水公園

点検結果（不具合等状況）

土砂堆積等




応急処置・補修等後



阿武隈川下流管内図


点検箇所位置図(岩沼出張所管内)



「この地図は国土院の承認を経て関係機関の
五万分の一地形図を複製したものである。
(承認番号) 平12, 第28第 444 号」

名取川管内図

点検箇所位置図(名取川出張所管内)



東北地方整備局仙台河川国道事務所

仙台河川国道事務所管内(阿武隈川下流・名取川・広瀬川・筑川)点検結果一覧表

河川名	点検箇所	点検施設等	点検結果	対応状況	点検日	措置(予定)日	点検者
阿武隈川下流	亘理船着場	水面・船着場	異常なし	—	4月18日	—	河川管理者
	岩沼船着場	水面・船着場	異常なし	—		—	
	柴田船着場	水面・船着場	異常なし	—		—	
	阿武隈公園グランド(岩沼市押分)	高水敷	異常なし	—		—	河川管理者・占用者
	あぶくま公園運動場(亘理町逢隈)	高水敷	異常なし	—		—	
	阿武隈川運動場柴田町グラウンド(柴田町槻木)	高水敷	異常なし	—		—	
	桜づつみ堤防施設(岩沼市)	堤防	異常なし	—		—	
	左岸サイクリング・散歩道休憩所(岩沼市)	堤防	異常なし	—		—	
	右岸サイクリング・散歩道休憩所(亘理町)	堤防	異常なし	—	—		
	観光船発着場(観光交流センター乗り場)	水面・船着場	異常なし	—	4月15日	—	河川管理者・占用者
	船場観光船係留場	水面・船着場	異常なし	—		—	河川管理者
	丸森船着場	水面・船着場	異常なし	—		—	河川管理者・占用者
	丸森町桜づつみ	堤防	異常なし	—		—	河川管理者
	角田市桜づつみ	堤防	異常なし	—		—	河川管理者
館矢間船着場	水面・船着場	異常なし	—	—		河川管理者	
佐倉船着場	水面・船着場	異常なし	—	—		河川管理者	
角田船着場	水面・船着場	転落防止柵不全	仮復旧済	5月中に本復旧			
名取川	太白大橋橋脚周辺	高水敷	異常なし	—	4月20日	—	河川管理者
	名取橋橋脚周辺	高水敷	異常なし	—		—	
	熊野堂運動場	高水敷	異常なし	—	4月20日	—	河川管理者・占用者
	名取川柳生地区運動場	高水敷	異常なし	—		—	
広瀬川	じゃぶじゃぶ池	低水護岸・高水敷	土砂堆積等	撤去等済	4月18日	4月23日	河川管理者・河川協力団体
	広瀬川八本松緑地・広瀬川飯田緑地	低水護岸・高水敷	異常なし	—		—	河川管理者・占用者
	広瀬川中河原緑地・広瀬川若林緑地・若林公園	低水護岸・高水敷	異常なし	—		—	河川管理者
筑川	富沢地区～唐松橋	低水護岸・高水敷・遊歩道	土砂堆積・木道不全等	注意看板設置等済	4月15日	4月26日(一部6月頃本復旧)	河川管理者