

水辺の施設を“一斉点検”【結果】

～危険な箇所がないか、ゴールデンウィーク前に点検を実施しました～

- ・河川がレクリエーション活動の場として、多くの方々に利用されていることを踏まえ、家族連れや子供たちが安全・安心に楽しく過ごせるよう、ゴールデンウィークが始まる前に“一斉点検”を行いました。
- ・点検は河川の水辺やその付近に危険な箇所がないか、水辺にある公園の施設管理者（占有者）等と合同で行い、問題が確認された箇所では、改善措置を実施しました。

※ゴールデンウィーク前の「一斉点検の実施」については、4月12日に記者発表をおこなっています

○点検実施日

- ・平成30年4月13日（金）から4月19日（木）
（別紙「点検実施結果表」参照）

○点検対象施設

- ・27施設

（別紙「点検施設位置図」参照）

※国が直轄管理している阿武隈川水系及び名取川水系のうち、河川の水辺や、その付近において、利用が日常的に見受けられる河川公園等を点検しました。

○点検後の措置

- ・点検を実施した27施設のうち、2施設（2箇所）に安全管理上問題があると判断されたため、改善措置を実施し、4月20日までに対応が完了しています。
- ・利用者の皆様には、安全には十分に留意された上、水辺や施設を利用いただくようお願いいたします。

《発表記者會：宮城県政記者會、東北電力記者會、東北専門記者會》

～問合せ先～

国土交通省東北地方整備局仙台河川国道事務所

住所：仙台市太白区あすと長町四丁目1-60

電話：022-304-1813（河川管理課直通）

022-248-4131（代表）


副所長（河川） しぎはら 嶋原 よしだか 吉隆（内204）

河川管理課長 すがわら 菅原 たかゆき 崇之（内331）

仙台河川国道事務所管内（阿武隈川下流・名取川・広瀬川・荒川）点検実施結果表

河川名	点検箇所	点検施設等	点検予定日	点検結果	対応状況	点検者
阿武隈川 下流	あぶくま公園運動場（巨理町逢隈）	高水敷	4月18日	異常なし		河川管理者 占有者
	桜づつみ公園（巨理町荒浜）	堤防		異常なし		
	巨理町船着場	水面・船着場		異常なし		河川管理者
	左岸サイクリング・散歩道路休憩所（岩沼市）	堤防		異常なし		河川管理者 占有者
	桜づつみ堤防施設（岩沼市）	堤防		異常なし		
	岩沼船着場	水面・船着場		異常なし		河川管理者
	右岸サイクリング・散歩道路休憩所（巨理町）	堤防	異常なし		河川管理者 占有者	
	阿武隈川運動場柴田グラウンド（柴田町槻木）	高水敷	4月19日	異常なし		河川管理者 占有者
	柴田船着場	水面・船着場		異常なし		河川管理者
	観光船発着場	水面・船着場		異常なし		河川管理者 占有者
	船着場観光船係留場	水面・船着場		異常なし		
	丸森船着場	水面・船着場		異常なし		河川管理者
	丸森町桜づつみ	堤防		異常なし		河川管理者 占有者
	角田市桜づつみ	堤防		異常なし		河川管理者 占有者
	館矢間船着場	水面・船着場		異常なし		河川管理者
	角田船着場	水面・船着場		異常なし		
	佐倉船着場	水面・船着場		異常なし		
名取川	熊野堂運動場	高水敷		4月17日	異常なし	
	名取川柳生地区運動場	高水敷	異常なし			
	太白大橋橋脚	高水敷	異常なし			河川管理者
	名取橋橋脚	高水敷	異常なし			
広瀬川	じゃぶじゃぶ池	低水護岸・高水敷		土砂堆積	4/20対応済	河川管理者
	広瀬川八本松緑地・広瀬川飯田緑地	低水護岸・高水敷		異常なし		河川管理者 占有者
	広瀬川中河原緑地・広瀬川若林緑地及び若林公園	低水護岸・高水敷		異常なし		
荒川	富沢地区～唐松橋	樋門・低水護岸・高水敷・遊歩道	4月13日	転落防止看板なし	4/16対応済	河川管理者

仙台河川国道事務所管内 水辺施設の一斉点検 「点検箇所位置図（阿武隈川水系）」




点検の結果問題のなかった施設

○施設

問題があり対応を実施した施設

仙台河川国道事務所管内 水辺施設の一斉点検 「点検施設位置図（名取川水系）」



8施設

点検の結果問題のなかった施設

2施設

問題があり対応を実施した施設

点検箇所名	筑川散策路
位置等	左岸階段部

4 / 1 3 点検結果 (不具合等状況)

転落防止看板無し



4 / 1 6 応急処置・補修等後

看板設置



点検箇所名	じゃぶじゃぶ池
位置等	広瀬川右岸親水公園

4 / 17 点検結果 (不具合等状況)

土砂堆積



4 / 20 応急処置・補修等後

土砂撤去

