

## 水辺の施設を“一斉点検”【結果】

～危険な箇所がないか、夏休み前に点検を実施しました～

- ・河川がレクリエーション活動の場として、多くの方々に利用されていることを踏まえ、家族連れや子供たちが安全・安心に楽しく過ごせるよう、夏休みが始まる前に“一斉点検”を行いました。
- ・点検は河川の水辺やその付近に危険な箇所がないか、水辺にある公園の施設管理者（占用者）等と合同で行い、その結果、問題が確認された箇所はありませんでした。

※夏休み前の「一斉点検の実施」については、7月6日に記者発表をおこなっています

### ○点検実施日

- ・平成30年7月9日（月）から7月10日（火）  
(別紙「点検実施結果表」参照)

### ○点検対象施設

- ・28施設  
(別紙「点検施設位置図」参照)

※国が直轄管理している阿武隈川水系及び名取川水系のうち、河川の水辺や、その付近において、利用が日常的に見受けられる河川公園等を点検しました。

### ○点検後の措置

- ・点検を実施した28施設について、安全管理上問題がありませんでした。
- ・利用者の皆様には、安全には十分に留意された上、水辺や施設を利用いただくようお願いいたします。

《発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会》

### ～問合せ先～

国土交通省東北地方整備局仙台河川国道事務所

住所：仙台市太白区あすと長町四丁目1-60

電話：022-304-1813（河川管理課直通）

022-248-4131（代表）


副所長（河川） 鶴原 吉隆（内204）

河川管理課長 菅原 崇之（内331）

## 仙台河川国道事務所管内（阿武隈川下流・名取川・広瀬川・笊川）点検実施結果表

河川名	点検箇所	点検施設等	点検予定日	点検結果	対応状況	点検者
阿武隈川 下流	観光船発着場	水面・船着場	7月9日	異常なし		河川管理者 占用者
	船着場観光船係留場	水面・船着場		異常なし		
	丸森船着場	水面・船着場		異常なし		河川管理者
	丸森町桜づつみ	堤防		異常なし		河川管理者 占用者
	角田市桜づつみ	堤防		異常なし		
	館矢間船着場	水面・船着場		異常なし		河川管理者
	角田船着場	水面・船着場		異常なし		
	佐倉船着場	水面・船着場		異常なし		
広瀬川	じゃぶじゅぶ池広瀬川八本松緑地・広瀬川飯田緑地	低水護岸・高水敷		異常なし		河川管理者
	広瀬川中河原緑地・広瀬川若林緑地及び若林公園	低水護岸・高水敷		異常なし		
名取川	熊野堂運動場	高水敷		異常なし		河川管理者 占用者
	名取川柳生地区運動場	高水敷		異常なし		
	太白大橋橋脚	高水敷		異常なし		河川管理者
	名取橋橋脚	高水敷		異常なし		
阿武隈川 下流	あぶくま公園運動場（亘理町逢隈）	高水敷		異常なし		河川管理者 占用者
	桜づみ公園（亘理町荒浜）	堤防		異常なし		
	亘理町船着場	水面・船着場		異常なし		河川管理者
	左岸サイクリング・散歩道路休憩所（岩沼市）	堤防		異常なし		河川管理者 占用者
	桜づみ堤防施設（岩沼市）	堤防	7月10日	異常なし		
	岩沼船着場	水面・船着場		異常なし		河川管理者
	右岸サイクリング・散歩道路休憩所（亘理町）	堤防		異常なし		河川管理者 占用者
	阿武隈川運動場柴田グランド（柴田町榎木）	高水敷		異常なし		
	柴田船着場	水面・船着場		異常なし		河川管理者
	富沢地区～唐松橋	樋門・低水護岸・高水敷・遊歩道		異常なし		河川管理者

## 仙台河川国道事務所管内 水辺施設の一斉点検 「点検箇所位置図（阿武隈川水系）」



## 仙台河川国道事務所管内 水辺施設の一斉点検 「点検箇所位置図（名取川水系）」

