



冬タイヤ装着率は 93.6%

～県内2箇所の「道の駅」で冬タイヤ装着率調査を実施～

【調査日：平成30年11月29日】

国土交通省 岩手河川国道事務所は、県内2箇所の道の駅で、今年4回目の冬タイヤ装着率調査を実施しましたので、結果をお知らせします。

装着率は、石神の丘（岩手町）で88.8%、雫石あねっこ（雫石町）で98.2%、全体で93.6%でした。

冬タイヤを装着せずに凍結路面や積雪路面を走行することは、大変危険です。タイヤ交換がまだお済みでない方は、速やかに冬タイヤの装着をお願いします。

〔調査の趣旨〕

岩手河川国道事務所では、初冬期に発生する夏タイヤ使用によるスリップ事故などのトラブルを未然に回避するため、冬タイヤ装着率調査を実施し、結果を広くお知らせすることで、注意喚起を促します。

〔調査の内容〕

- 調査日：平成30年11月 8日（木） 1回目 実施
平成30年11月15日（木） 2回目 実施
平成30年11月22日（木） 3回目 実施
平成30年11月29日（木） 4回目 実施
平成30年12月 6日（木） 5回目 予定 （調査結果は随時お知らせいたします。）
- 調査場所：道の駅「石神の丘」（岩手町）、「雫石あねっこ」（雫石町）の2箇所
- 調査回数：14時30分、15時30分、16時30分の3回
- 調査方法：調査開始時に道の駅駐車場に駐車している車両を対象とし、県別（「県内ナンバー・県外ナンバー」）、車種別（普通車・大型車）に、目視により調査を行います。
- 調査結果：詳細は別紙をご参照ください。

<発表記者會：岩手県政記者クラブ>

【問い合わせ先】

国土交通省 東北地方整備局

岩手河川国道事務所 電話 019-624-3289

道路管理第一課長 藤原 誠（内線431）
ふじわら まこと

◎ 11月29日(木) 調査結果詳細

調査日：2018年11月29日(木)

調査箇所：道の駅 石神の丘

天候：曇り

項目 時間帯	ナンバー「岩手県内」				ナンバー「県外」				計 調査台数
	普通車		大型車		普通車		大型車		
	装着なし	装着あり	装着なし	装着あり	装着なし	装着あり	装着なし	装着あり	
14:30	(0) 0	(0) 29	(0) 0	(0) 2	(0) 0	(0) 3	(0) 0	(0) 2	(0) 36
15:30	(0) 5	(0) 26	(0) 0	(0) 4	(0) 2	(0) 3	(0) 0	(0) 1	(0) 41
16:30	(0) 3	(0) 19	(0) 0	(0) 2	(0) 1	(0) 4	(0) 1	(0) 1	(0) 31
計	(0) 8	(0) 74	(0) 0	(0) 8	(0) 3	(0) 10	(0) 1	(0) 4	(0) 108

※()は、内チェーン装着車台数

調査箇所：道の駅 雫石あねっこ

天候：晴れ

項目 時間帯	ナンバー「岩手県内」				ナンバー「県外」				計 調査台数
	普通車		大型車		普通車		大型車		
	装着なし	装着あり	装着なし	装着あり	装着なし	装着あり	装着なし	装着あり	
14:30	(0) 0	(0) 25	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 12	(0) 0	(0) 3	(0) 40
15:30	(0) 0	(0) 25	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 11	(0) 0	(0) 2	(0) 38
16:30	(0) 2	(0) 20	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 10	(0) 0	(0) 3	(0) 35
計	(0) 2	(0) 70	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 33	(0) 0	(0) 8	(0) 113

※()は、内チェーン装着車台数

◎ 11月29日(木) 冬タイヤ装着率

調査箇所	総数			岩手県内ナンバー			県外ナンバー		
	調査台数	装着台数	装着率	調査台数	装着台数	装着率	調査台数	装着台数	装着率
道の駅 石神の丘	108	96	88.8%	90	82	91.1%	18	14	77.7%
道の駅 雫石あねっこ	113	111	98.2%	72	70	97.2%	41	41	100.0%
合計	221	207	93.6%	162	152	93.8%	59	55	93.2%