



国土交通省東北地方整備局

Tohoku Regional Bureau

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

情報提供

阿武隈川水系水質汚濁対策連絡
協議会上流支局
平成31年4月23日21時00分発表

阿武隈川(福島市～桑折町)での油流出事故の発生について (第1報)

本日、阿武隈川において、鎌田大橋から昭和大橋までの間で油膜が確認されました。

なお、詳しい状況は調査中であり、明朝から河川巡視をおこない状況を確認予定です。

1. 概要

- ・ 確認場所：福島県福島市鎌田～桑折町上郡 地内
(阿武隈川本川：鎌田大橋～昭和大橋) ※別添位置図参照
- ・ 確認日時：17時20分頃 (一般からの通報時間)
- ・ 事象：油(油膜)の流出
- ・ 原因：現在調査中

2. 対応状況

- 17:20 福島河川国道事務所にて一般から、月の輪大橋で油膜を発見したとの通報があった。
17:45 福島河川国道事務所伏黒出張所が、月の輪大橋で油膜を確認。
18:00 鎌田大橋～昭和大橋で油膜を確認。追加の油流出は確認されず。

3. 今後の対応

明朝から河川巡視を実施予定。

<<発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ>>

【問い合わせ先】 阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局

事務局 国土交通省 福島河川国道事務所

TEL 024-546-4331(代表)


工務第一課長 ^{ひらやま}平山 ^{きよと}清人 (内線311)

河川管理課長 ^{なかの}中野 ^{たかし}孝 (内線331)

位置図

確認場所: 福島県福島市鎌田 地内～桑折町上郡 地内

至角田



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。
【承認番号 平30東複、第23号】