



記者発表

平成31年4月25日
福島河川国道事務所
三春ダム管理所
摺上川ダム管理所

GW前に水辺施設の安全利用点検を実施しました。

～より安全な河川・ダム・砂防施設を利用していただくために～

国土交通省では、河川、ダム、砂防施設の利用が見られる箇所や親水施設等40施設の安全利用点検をゴールデンウィーク前に関係機関と合同で実施しました。
その結果、対応が必要な5施設について、応急的な対策等を行いました。

1. 点検実施日

4月8日（月）～4月16日（火）

2. 点検者

市町村、小学校教員、河川協力団体、河川愛護団体、公園愛護団体、温泉観光協会、町内会、NPO及び河川管理者（国交省）が合同で点検しました。

3. 点検結果

添付資料：点検実施箇所一覧、点検状況写真

〈利用にあたっての留意事項〉

河川は、どなたでも自由に利用できますが、自然の一部でもありますので、安全には十分留意の上、利用していただくようお願いいたします。

<<発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ、郡山記者クラブ>>

【問い合わせ先】

国土交通省 東北地方整備局

| | |
|-----------|---|
| 福島河川国道事務所 | TEL 024 (546) 4331 (代) |
| 【河川】 | 河川管理課長 <small>なかの</small> 中野 <small>たかし</small> 孝 (内線331) |
| 【砂防】 | 工務第一課長 <small>ひらやま</small> 平山 <small>きよと</small> 清人 (内線311) |
| 三春ダム管理所 | TEL 0247 (62) 3145 (代) |
| | 管理係長 <small>まつさき</small> 松崎 <small>あつし</small> 厚史 (内線332) |
| 摺上川ダム管理所 | TEL 024 (596) 1275 (代) |
| | 専門職 <small>はんが</small> 半谷 <small>かずひこ</small> 和彦 (内線330) |

GW前の安全利用点検実施箇所一覧

| 実施機関 | | 河川名 溪流名 貯水池名 | 施設名 | 点検結果 | 対応状況 | |
|-----------|------------------|--------------------|--------------|---------------------------|--|-------------------------|
| 機関名 | 管内区分 | | | | | |
| 福島河川国道事務所 | 【河川】伏黒出張所管内 | 荒 川 | 荒川桜つつみ公園前高水敷 | 異常はありませんでした。 | | |
| | | 荒 川 | 地蔵原堰堤 | 木製ベンチの腐食を確認。 | 4/17腐食ベンチを撤去 | |
| | | 荒 川 | 水林自然林自由広場 | 異常はありませんでした。 | | |
| | | 阿 武 隈 川 | 渡利水辺の楽校 | 異常はありませんでした。 | | |
| | | 阿 武 隈 川 | 県庁裏隈畔 | 異常はありませんでした。 | | |
| | | 阿 武 隈 川 | 東和漕艇場 | 異常はありませんでした。 | | |
| | | 阿 武 隈 川 | 東和町水辺の小楽校 | 異常はありませんでした。 | | |
| | | 阿 武 隈 川 | 島山カヌーコース | 異常はありませんでした。 | | |
| | | 広 瀬 川 | 川原ステージ | 異常はありませんでした。 | | |
| | | 阿 武 隈 川 | 桑折町水辺の小楽校 | 木製階段の腐食を確認。 | 4/17腐食部分の枕木を交換 | |
| | 【河川】郡山出張所管内 | 阿 武 隈 川 | 日出山水辺の小楽校 | 異常はありませんでした。 | | |
| | | 阿 武 隈 川 | 乙字水辺の小楽校 | 異常はありませんでした。 | | |
| | | 釈 迦 堂 川 | 釈迦堂川新橋 水辺の楽校 | 異常はありませんでした。 | | |
| | 【砂防】吾妻山山系砂防出張所管内 | 松 川 | 松川流路工 | 異常はありませんでした。 | | |
| | | 須川(メアライ沢) | 高湯第一砂防堰堤 | 異常はありませんでした。 | | |
| | | 東鴉川 | 東鴉川第1, 2砂防堰堤 | 通路踏み板箇所に腐食箇所あり。危険周知看板の劣化。 | 4/16腐食箇所の補修、注意看板設置及び危険周知看板にラミネートした同じ注意内容文を貼付 | |
| | | 荒 川 | 荒川流路工(管理用通路) | 異常はありませんでした。 | | |
| | | 荒 川 | 荒川遊砂地 | 異常はありませんでした。 | | |
| | 三春ダム管理所 | さくら湖 | | ダムサイト展望広場 | 異常はありませんでした。 | |
| | | | | ダム堤体周辺地域 | 異常はありませんでした。 | |
| | | | 蛇石ピオトープ | 異常はありませんでした。 | | |
| | | | 石畑水生生物観察園 | 異常はありませんでした。 | | |
| | | | 石畑曝気設備 | 異常はありませんでした。 | | |
| | | | 蛇石前ダム | 通路上の側溝に開口部あり。 | コンクリート蓋で閉塞 | |
| | | | 入江曝気設備 | 異常はありませんでした。 | | |
| | | | 本川前ダム | 異常はありませんでした。 | | |
| | | | 春田大橋周辺 | 異常はありませんでした。 | | |
| | | | 蛇沢前ダム | 異常はありませんでした。 | | |
| | | | 牛糞前ダム | 異常はありませんでした。 | | |
| | | | 観覧席 | 異常はありませんでした。 | | |
| | | | 貝山多目的運動広場 | 異常はありませんでした。 | | |
| | | | 中郷コミュニティスクール | 異常はありませんでした。 | | |
| | | | 柴原多目的運動広場 | 境界ロープの破損。 | | |
| | | | 滝の平野外劇場 | 異常はありませんでした。 | | |
| 摺上川ダム管理所 | | | 茂庭っ湖 | | ダム管理所周辺 | 一般見学者への注意喚起の標識がなくなっていた。 |
| | | 広瀬公園 | | 異常はありませんでした。 | | |
| | | 梨平公園 | | 異常はありませんでした。 | | |

◇点検状況◇

点検状況①

点検日:H31.4.11
点検箇所:阿武隈川水系 阿武隈川
渡利水辺の楽校
右岸高水敷、遊歩道を
福島市、水辺の会わたり
と合同点検
(伏黒出張所管内)



点検状況②

点検日:H31.4.9
点検箇所:阿武隈川水系 阿武隈川
釈迦堂川新橋水辺の小楽校
須賀川市と合同点検
(郡山出張所管内)



点検状況③

点検日:H31.4.10
点検箇所:阿武隈川水系 須川
高湯第一砂防堰堤
福島市、高湯温泉観光協会と合同点検
(吾妻山山系砂防出張所管内)



◇対策状況◇

措置状況①

点検日: H31.4.8
指摘箇所: 福島河川国道事務所
桑折水辺の小築校
(伏黒出張所管内)

状況: 左岸の木製階段が腐食していたため、腐食部分の枕木交換を実施。

措置前



措置後



措置状況②


点検日: H31.4.10
措置箇所: 三春ダム管理所
蛇石前ダム通路上の側溝
(三春ダム管理所管内)

状況: 通路上の側溝に釣り客等が転倒する可能性がある開口部を確認、コンクリート蓋で閉塞した。

措置前



措置後



措置状況③

点検日: H31.4.16
措置箇所: 摺上川ダム管理所
ダムサイト右岸・一般者用駐車場
(摺上川ダム管理所管内)

状況: 一般見学者への注意喚起の標識がなくなっているため再設置。

措置前



措置後③

