



国土交通省東北地方整備局

Tohoku Regional Bureau

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism



記者発表

令和元年7月12日  
福島河川国道事務所  
三春ダム管理所  
摺上川ダム管理所

## 夏休み前に水辺施設の安全利用点検を実施しました。

～より安全な河川・ダム・砂防施設を利用していただくために～

国土交通省では、河川、ダム、砂防施設の利用が見られる箇所や親水施設等40施設の安全利用点検を夏休み前に関係機関と合同で実施しました。

その結果、対応が必要な3施設について、応急的な対策等を行いました。

### 1. 点検実施日

6月26日（水）～7月10日（水）

### 2. 点検者

市町村、小学校教員、河川協力団体、河川愛護団体、公園愛護団体、温泉観光協会、NPO及び河川管理者（国交省）が合同で点検しました。

### 3. 点検結果

添付資料：点検実施箇所一覧、点検状況写真

〈利用にあたっての留意事項〉

河川は、どなたでも自由に利用できますが、自然の一部でもありますので、安全には十分留意の上、利用していただくようお願いいたします。

<<発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ、郡山記者クラブ>>

#### 【問い合わせ先】

国土交通省 東北地方整備局

福島河川国道事務所	TEL 024 (546)	4331 (代)
【河川】	保全対策官	千葉 忠昭 (内線305)
【砂防】	建設専門官	石川 淳一 (内線408)
三春ダム管理所	TEL 0247 (62)	3145 (代)
	管理係長	松崎 厚史 (内線332)
摺上川ダム管理所	TEL 024 (596)	1275 (代)
	専門職	半谷 和彦 (内線330)

## 夏休み前の安全利用点検実施箇所一覧

実施機関		河川名 溪流名 貯水池名	施設名	点検結果	対応状況
機関名	管内区分				
福島河川国道事務所	【河川】伏黒出張所管内	阿武隈川	桑折町水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
		広瀬川	川原ステージ	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	東和漕艇場、東和町水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	島山カヌーコース	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	渡利水辺の楽校	異常はありませんでした。	
		荒川	地蔵原堰堤	異常はありませんでした。	
		荒川	水林自然林自由広場	異常はありませんでした。	
		荒川	荒川桜づつみ公園前高水敷	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	県庁裏隈畔	異常はありませんでした。	
	【河川】郡山出張所管内	阿武隈川	日出山水辺の小楽校	木製ベンチの腐食を確認。	ベンチを撤去。
		釈迦堂川	釈迦堂川新橋 水辺の楽校	異常はありませんでした。	
		阿武隈川	乙字水辺の小楽校	異常はありませんでした。	
	【砂防】吾妻山山系砂防出張所管内	松川	松川流路工	異常はありませんでした。	
		須川(メアライ沢)	高湯第一砂防堰堤	異常はありませんでした。	
		東鴉川、荒川	東鴉川第1, 2砂防堰堤、荒川流路工(管理用通路)	異常はありませんでした。	
		荒川	荒川遊砂地	異常はありませんでした。	
三春ダム管理所	さくら湖	ダムサイト展望広場	異常はありませんでした。		
		ダム堤体周辺地域	異常はありませんでした。		
		蛇石ピオトープ	異常はありませんでした。		
		石畑水生生物観察園	異常はありませんでした。		
		石畑曝気設備	異常はありませんでした。		
		蛇石前ダム	門扉の忍び返しが破損	ポリカーボネート製波板で全体を塞いだ。	
		入江曝気設備	異常はありませんでした。		
		本川前ダム	異常はありませんでした。		
		春田大橋周辺	異常はありませんでした。		
		蛇沢前ダム	異常はありませんでした。		
		牛糞前ダム	異常はありませんでした。		
		観覧席	異常はありませんでした。		
		貝山多目的運動広場	異常はありませんでした。		
		中郷コミュニティスクール	異常はありませんでした。		
		柴原多目的運動広場	異常はありませんでした。		
		滝の平野外劇場	異常はありませんでした。		
		狐田親水公園	異常はありませんでした。		
向山森林公園	異常はありませんでした。				
さくらの公園	異常はありませんでした。				
摺上川ダム管理所	茂庭っ湖	ダム管理所周辺	ダム天端通路部ベンチの一部が損傷しており利用者がケガをするおそれがある。	ベンチの損傷している部分を保護テープにより補修。	
		広瀬公園	異常はありませんでした。		
		梨平公園	異常はありませんでした。		

## ◇点検状況◇

### 点検状況①

点検日:R1.7.2  
点検箇所:阿武隈川水系 阿武隈川  
渡利水辺の楽校  
福島市、水辺の会わたりと合同点検  
(伏黒出張所管内)



### 点検状況②

点検日:R1.7.5  
点検箇所:阿武隈川水系 阿武隈川  
日出山水辺の小楽校  
郡山市、永盛小学校、  
日出山アメンボウクラブと合同点検  
(郡山出張所管内)



### 点検状況③

点検日:R1.7.8  
点検箇所:阿武隈川水系 須川  
高湯第一砂防堰堤  
福島市、高湯温泉観光協会  
と合同点検  
(吾妻山山系砂防出張所管内)



# ◇対策状況◇

## 措置状況①

点検日: R1.7.5  
指摘箇所: 福島河川国道事務所  
日出山水辺の小楽校  
(郡山出張所管内)

状況: 木製ベンチの腐食を確認したため、ベンチを撤去した。

措置前



措置後



## 措置状況②


点検日: R1.6.27  
措置箇所: 三春ダム管理所  
蛇石前ダム  
(三春ダム管理所管内)

状況: 門扉の忍び返しが破損していたので、ポリカーボネート製波板で全体を塞いだ。

措置前



措置後




## 措置状況③

点検日: R1.7.10  
措置箇所: 摺上川ダム管理所  
ダム堤体周辺ダム天端通路部  
(摺上川ダム管理所管内)

状況: ベンチの一部が損傷しており利用者がケガをするおそれがあったので、保護テープにより補修した。

措置前



措置後

