記 者 発 表 資 料

令 和 元 年　７月２２日

国土交通省 東北地方整備局

秋 田 河 川 国 道 事 務 所
湯 沢 河 川 国 道 事 務 所
能 代 河 川 国 道 事 務 所
玉 川 ダ ム 管 理 所
成 瀬 ダ ム 工 事 事 務 所

夏休み前に水辺施設の一斉点検を実施しました!

～7箇所で不具合があり、速やかに応急処置しました～

秋田県内の国土交通省の事務所・ダム管理所では、多くの方々が水辺の利用を本格化する夏休みを前に、７月１日から７月５日にかけて、河川公園等の施設管理者と合同で３３施設の水辺施設の一斉点検を実施しました。
その結果、６施設７箇所で補修等が必要な箇所が確認され、応急処置を含む改善処置を行いました。

◆点検実施日

【河　川】

〇秋田河川国道事務所
茨 島 出 張 所 管 内：令和元年７月１日（月）〈雄物川下流〉
子吉川出張所管内：令和元年７月２日（火）〈子吉川〉

〇湯沢河川国道事務所
大 曲 出 張 所 管 内：令和元年７月３日（水）〈雄物川上流〉
十文字出張所管内：令和元年７月５日（金）〈雄物川上流〉

〇能代河川国道事務所
二ツ井出張所管内：令和元年７月５日（金）〈米代川〉
鷹 巣 出 張 所 管 内：令和元年７月２日（火）〈米代川〉

【ダ　ム】

〇玉 川 ダ ム 管 理 所：令和元年７月１日（月）〈玉川ダム〉

〇能代河川国道事務所
森吉山ダム管理支所：令和元年７月２日（火）〈森吉山ダム〉

〇成 瀬 ダ ム 工 事 事 務 所：令和元年７月１日（月）〈成瀬ダム〉

【砂　防】

〇湯沢河川国道事務所
秋田駒ヶ岳山系砂防出張所管内：令和元年７月３日（水）

◆点検対象施設

別紙のとおり

◆点検後の措置

今回の点検で、河川や施設を利用するうえで問題が発見されたのは、６施設７箇所です。
問題があった箇所については、応急処置を含む改善処置を実施しました。

（主な処置状況は別紙を参照願います。）

※発表先：秋田県政記者会

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局

秋田河川国道事務所　０１８－８６４－２２９０

副所長　齊藤（さいとう）　正道（まさみち）　（内線２０４）

河川管理課長　三瓶（さんぺい）　幸雄（ゆきお）　（内線３３１）

湯沢河川国道事務所　０１８３－７３－５３４０

副所長　小嶋（こじま）　光博（みつひろ）　（内線２０４）

【河川】河川管理課長　佐藤（さとう）　隆夫（たかお）　（内線３３１）

【砂防】調査第一課長　野口（のぐち）　暁浩（あきひろ）　（内線３５１）

能代河川国道事務所　０１８５－７０－１２４６

副所長　三浦（みうら）　猛（たけし）　（内線２０４）

【河川】河川管理課長　岸野（きしの）　実（みのる）　（内線３３１）

【ダム】技術情報管理官　金子（かねこ）　光義（みつよし）　（内線３０４）

玉川ダム管理所　０１８７－４９－２１７０

所　長　泉谷（いずみや）　敏広（としひろ）　（内線２０１）

管理係長　伊藤（いとう）　圭彦（よしひこ）　（内線３３２）

成瀬ダム工事事務所　０１８２－２３－８４５０

副所長　田川（たがわ）　和義（かずよし）　（内線２０４）

工務課長　佐藤（さとう）　秀樹（ひでき）　（内線３１１）

点検結果一覧表

【河川】秋田河川国道事務所　茨島出張所管内〈雄物川下流〉

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和元年7月1日	①水辺の広場 （秋田市）	雄物川	テーブル・椅子の補修テープの剥離、水路部石路のぐらつき	7／1 処置済み	
	②茨島船着場（茨島河川公園護岸周辺等） （秋田市）	雄物川	木の枝の垂れ下がり	7／1 処置済み	
	③三角沼 （秋田市）	旧雄物川	異常なし	―	

【河川】秋田河川国道事務所　子吉川出張所管内〈子吉川〉

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和元年7月2日	①西滝沢水辺プラザ （由利本荘市）	子吉川	異常なし	―	
	②ゆりさくら公園 （由利本荘市）	子吉川	異常なし	―	
	③せせらぎパーク （由利本荘市）	子吉川	樹木の枯死	7／4 処置済み	
	④友水公園（アクアパル） （由利本荘市）	子吉川	異常なし	―	
	⑤田頭河川公園 （由利本荘市）	子吉川	異常なし	―	

【河川】湯沢河川国道事務所　大曲出張所管内〈雄物川上流〉

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和元年7月3日	①川港親水公園 （大仙市）	雄物川	異常なし	―	
	②中川原コミュニティ公園 （大仙市）	雄物川	異常なし	―	
	③水辺の楽校 （大仙市）	玉川	異常なし	―	

【河川】湯沢河川国道事務所　十文字出張所管内〈雄物川上流〉

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和元年7月5日	①古内運動場 （横手市）	皆瀬川	異常なし	―	
	②松ノ木河川公園 （湯沢市）	雄物川	異常なし	―	
	③雄物川河川公園 （横手市）	雄物川	異常なし	―	

【河川】能代河川国道事務所　二ツ井出張所管内〈米代川〉

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和元年7月5日	①能代市落合地区	米代川	異常なし	―	
	②能代市中川原地区	米代川	遊歩道（木橋）の老朽化箇所 （立入防止箇所）	7／8 立入禁止の表示を追加	
	③能代市二ツ井町荷上場地区	米代川	異常なし	―	
	④能代市二ツ井町小繋地区 （道の駅ふたつい 川の駅エリア）	米代川	異常なし	―	

【河川】能代河川国道事務所　鷹巣出張所管内〈米代川〉

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和元年7月2日	⑤北秋田市舟見地区	米代川	異常なし	―	
	⑥大館市外川原地区	米代川	異常なし	―	
	⑦大館市根下戸地区	米代川	異常なし	―	
	⑧大館市比内町扇田地区	米代川	異常なし	―	

【ダム】玉川ダム管理所〈玉川ダム〉

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和元年7月1日	①ダムサイト上流地区 （仙北市）	玉川 （宝仙湖）	転落防止柵（木製）の腐食	7／1 応急処置済み （立入規制）	転落防止柵（木製）の交換を予定
	②ダムサイト下流公園 （仙北市）	玉川 （宝仙湖）	異常なし	―	
	③戸瀬公園 （仙北市）	玉川 （宝仙湖）	異常なし	―	
	④岩の目公園 （仙北市）	玉川 （宝仙湖）	異常なし	―	
	⑤小和瀬公園（現在閉鎖中） （仙北市）	玉川 （宝仙湖）	異常なし	―	

【ダム】能代河川国道事務所　森吉山ダム管理支所〈森吉山ダム〉

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和元年7月2日	①広報館及びダム堤体右岸 （北秋田市）	小又川 （森吉四季美湖）	異常なし	―	
	②森吉山大橋広場 （北秋田市）	小又川 （森吉四季美湖）	異常なし	―	
	③様田公園周辺 （北秋田市）	小又川 （森吉四季美湖）	カヌー乗場に塵芥の堆積	7／4 処置済み	

【ダム】成瀬ダム工事事務所〈成瀬ダム〉

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和元年7月1日	成瀬ダム「展望台」 （東成瀬村）	成瀬川	異常なし	―	

【砂防】湯沢河川国道事務所　秋田駒ヶ岳山系砂防出張所管内

点検実施日	対象区域・施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
令和元年7月3日	①生保内川遊砂地大暗渠堰堤 （仙北市）	生保内川	異常なし	―	
	②小先達川第一砂防堰堤 （仙北市）	小先達川	異常なし	―	

別紙

水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

処　置　前

▲木製テーブルの補修テープが剥離していました。
（秋田市：水辺の広場）

処　置　後

▲補修テープを張り直しました。

▲水路部石路にぐらつきが見られました。
（秋田市：水辺の広場）

▲ぐらつきがある箇所の石を据え直ししました。

▲木の枝が垂れ下がり、利用者に支障となる恐れがありました。
（秋田市：茨島河川公園）

▲枝の剪定を行いました。

処　置　前

▲公園内樹木が枯死していました。
（由利本荘市：せせらぎパーク）

処　置　後

▲枯死した樹木を支柱を含め撤去しました。

▲木橋老朽化のため、トラロープで立入制限しておりますが、「立入禁止」の表示がありませんでした。
（能代市中川原地区：桧山川運河浄化施設）

▲「立入禁止」の表示を設置（追加）しました。



▲転落防止柵（木柵）に一部腐食が見られました。
（仙北市：玉川ダム上流地区（道路脇））

▲取り急ぎ、カラーコーン及びコーンバーにより立入規制措置を行いました。
（速やかに補修・交換を実施します。）

処　置　前

▲ダム湖カヌー乗り場に塵芥が堆積していました。
（北秋田市：様田公園周辺）

処　置　後

▲塵芥処理を実施しました。