

『東北の自然災害2019』をとりまとめました

2019年度は、東北地方においても、10月の東日本台風による大洪水をはじめ、初夏の深刻な水不足、6月には山形県内で観測史上最大規模の地震が発生するなど年間を通して自然災害の多い年となりました。「東北の自然災害2019」は、2019年に発生した自然災害とその対応について記録したものであり、東日本台風から半年の節目として、本日発行及び東北地方整備局ウェブサイトへアップしました。出来るだけ多くの方に目を通していただき、改めて防災について考えるきっかけとなり、地域防災力がより向上することを強く希望します。

1. 主な内容
東北地方整備局管理区間における、東日本台風による洪水被害や、小雨による渇水、山形県沖を震源とする地震の概要及びその対応さらに災害を踏まえた今後の取り組みなどについて、とりまとめたもの
2. 構成
 1. 東北の主な自然災害
 2. 台風第19号による洪水の状況と対応
 3. 渇水状況と対応
 4. 山形県沖地震と対応
 5. 火山防災訓練の実施
3. ウェブサイトURL
<http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00037/k00290/river-hp/kasen/tohoku-saigai/tohoku-saigai2019.pdf>

【問い合わせ先】

国土交通省 東北地方整備局 河川部 電話：022（225）2171（代表）
河川計画課長 クリハラ タロウ 栗原 太郎 （内線：3611）