

令和3年4月27日  
 秋田河川国道事務所  
 湯沢河川国道事務所  
 能代河川国道事務所  
 成瀬ダム工事事務所  
 玉川ダム管理所

## G W前に河川公園等の一斉点検を実施しました ~ 不具合のあった施設については、応急処置をしました ~

秋田県内の国土交通省の事務所・ダム管理所では、河川やダム周辺がレクリエーション活動の場として多くの方々に利用される河川公園などの水辺の施設について、安心・安全に利用できるように施設管理者等と安全利用点検を実施しました。

河川公園やダム湖など33施設で点検を行った結果、13施設27箇所で補修等が必要な箇所が確認され、応急処置等を含む改善処置を行いました。

今後もご利用の際は、他の利用者等の迷惑とならないようマナーをお守り下さい。

また、新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力下さい。

点検実施日・実施場所（別紙のとおり）

### 点検内容

陥没等損傷部への転落、施設の破損等による転倒の恐れ、手摺り等の破損状況、危険性の注意喚起などについて、目視・指触などにより行いました。

### 点検結果

今回の点検において、問題が発見されたのは

秋田河川国道事務所	点検施設	9施設	問題発見施設	3施設4箇所
湯沢河川国道事務所	点検施設	8施設	問題発見施設	6施設17箇所
能代河川国道事務所	点検施設	11施設	問題発見施設	4施設6箇所
成瀬ダム工事事務所	点検施設	1施設	問題発見施設	無し
玉川ダム管理所	点検施設	4施設	問題発見施設	無し

記者発表会：秋田県政記者会

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局

秋田河川国道事務所 018-864-2290

副 所 長 さるた まこと  
猿 田 誠 (内線204)

河川管理課長 かすや しんぺい  
粕 谷 慎 平 (内線331)

湯沢河川国道事務所 0183-73-5340

副 所 長 あべ けんいち  
阿 部 健 一 (内線204)

【河川】河川管理課長 くりた まさよし  
栗 田 政 芳 (内線331)

【砂防】調査第一課長 さとう たかお  
佐 藤 隆 夫 (内線351)

能代河川国道事務所 0185-70-1246

副 所 長 さくらだ つとむ  
櫻 田 勉 (内線204)

【河川】河川管理課長 たなか やすよし  
田 中 益 栄 (内線331)

【ダム】技術情報管理官 ほそかわ とも  
細 川 朋 (内線304)

成瀬ダム工事事務所 0182-23-8450

副 所 長 おさない けい  
小山内 慶 (内線204)

工 務 課 長 さとう ひでき  
佐 藤 秀 樹 (内線311)

玉川ダム管理所 0187-49-2170

所 長 しょうじ かつみ  
庄 子 克 実 (内線201)

管 理 係 長 さとう あきら  
佐 藤 輝 (内線332)

【雄物川下流】 秋田河川国道事務所 茨島出張所管内  
点検実施日 令和3年4月14日

対象施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
秋田市 仁井田運動広場	雄物川	立木の枝折れ	枝折れ部分を伐採しました	
秋田市 水辺の広場	雄物川	テーブル損傷等	補修しました	
秋田市 三角沼	旧雄物川	異常なし		
秋田市 割山散策路	雄物川	異常なし		

【子吉川】 秋田河川国道事務所 子吉川出張所管内  
点検実施日 令和3年4月13日

対象施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
由利本荘市 西滝沢水辺プラザ	子吉川	異常なし		
由利本荘市 ゆりさくら公園	子吉川	異常なし		
由利本荘市 せせらぎパーク	子吉川	異常なし		
由利本荘市 友水公園(アクアパル)	子吉川	低水護岸の天端浸食	立ち入り防止措置を行いました。	材料が準備でき次第補修します。
由利本荘市 田頭運動公園	子吉川	異常なし		

湯沢河川国道事務所

【雄物川上流】 湯沢河川国道事務所 大曲出張所管内  
点検実施日 令和3年4月13日

対象施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
大仙市 川港親水公園	雄物川	・ベンチの老朽化 ・立木の枝折れ ・安全柵の破損	GW前までに撤去、補修を実施します	
大仙市 中川原コミュニティ公園	雄物川	安全柵の損傷等	GW前までに注意喚起を行い、後日、再設置予定	
大仙市 水辺の楽校	玉川	遊歩道上の汚損	清掃を行いました	

【雄物川上流】 湯沢河川国道事務所 十文字出張所管内  
点検実施日 令和3年4月13日

対象施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
横手市 古内運動場	皆瀬川	看板の落下	撤去しました	再設置について検討中
湯沢市 松ノ木河川公園	雄物川	豪雪による立木の枝折れ	枝折れ部分を伐採しました	
横手市 雄物川河川公園	雄物川	豪雪による立木の枝折れ	枝折れ部分を伐採しました	
		豪雪による休憩施設の損壊	解体撤去しました	
		転落防止用チェーンの破損	GW前までに補修します	
		コンクリート製ベンチのぐらつき	GW前までに補修します	
		遊具の老朽化による耐荷重不足	使用禁止としております	予算確保次第撤去予定です

【砂 防】 湯沢河川国道事務所 秋田駒ヶ岳山系砂防出張所管内  
点検実施日 令和3年4月13日

対象施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
仙北市 生保内川遊砂地大暗渠堰堤	生保内川	異常なし		
仙北市 小先達川第一砂防堰堤	小先達川	異常なし		

能代河川国道事務所

【米代川】能代河川国道事務所 ニツ井出張所管内  
点検実施日 令和3年4月16日

対象施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
能代市 落合地区(ポートヤード)	米代川	異常なし		
能代市 中川原地区(桧山川運河浄化施設、中川原地区桜づつみ)	米代川	木製ベンチの破損	撤去しました。	
能代市 ニツ井町荷上場地区(ニツ井地区桜づつみ)	米代川	木製階段の破損	補修しました。	
能代市 ニツ井町小繋地区(道の駅ふたつ川)の駅エリア)	米代川	異常なし		

【米代川】能代河川国道事務所 鷹巣出張所管内  
点検実施日 令和3年4月13日

対象施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
北秋田市 舟見地区(北秋田市河川公園)	米代川	堤外水路の立入禁止ロープの損傷 階段護岸に土砂等の堆積	補修・撤去しました	
大館市 外川原地区(外河原河川敷公園)	米代川	異常なし		
大館市 根下戸地区(根下戸地区河川公園)	米代川	異常なし		
大館市 比内町扇田地区(扇田地区米代川河川緑地)	米代川	異常なし		

【ダム】能代河川国道事務所 森吉山ダム管理支所  
点検実施日 令和3年4月15日

対象施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
北秋田市 広報館及びダム堤体右岸	小又川(森吉四季美湖)	トイレ標識、看板の破損 テラスベンチの破損	補修・撤去しました	
北秋田市 森吉山大橋広場	小又川(森吉四季美湖)	異常なし		
北秋田市 様田公園周辺	小又川(森吉四季美湖)	異常なし		

成瀬ダム工事事務所

【ダム】成瀬ダム工事事務所  
点検予定日 令和3年4月22日

対象施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
東成瀬村 成瀬ダム「展望台」	成瀬川	異常なし		

玉川ダム管理所

【ダム】玉川ダム管理所  
点検実施日 令和3年4月13日

対象施設	河川名	点検結果	対応状況	備考
仙北市 ダムサイト上流地区	玉川 (宝仙湖)	異常無し		
仙北市 ダムサイト下流地区	玉川 (宝仙湖)	異常無し		
仙北市 岩ノ目公園	玉川 (宝仙湖)	積雪のため後 日実施予定		
仙北市 戸瀬公園	玉川 (宝仙湖)	積雪のため後 日実施予定		

## 水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

処置前

処置後

秋田市:水辺の広場(雄物川下流:秋田河川国道事務所)



テーブルの損傷



補修しました

由利本荘市:友水公園(アクアパル)(子吉川:秋田河川国道事務所)



低水護岸の天端浸食



立ち入り防止措置を行いました。

大山市:水辺の楽校(玉川:湯沢河川国道事務所)



遊歩道上の汚損(砂利等)



清掃しました

処置前

処置後

横手市:雄物川河川公園(雄物川上流:湯沢河川国道事務所)



立木の枝折れ

枝折れ部分を伐採しました



豪雪による休憩施設の損壊

○撤去しました

処置前

処置前



転落防止用チェーンの破損  
GW前までに補修します。

コンクリート製ベンチのぐらつき  
GW前までに補修します。



## 処置前

## 処置後

北秋田市:舟見地区(北秋田市河川公園)(米代川:能代河川国道事務所)



階段護岸に土砂等の堆積



○撤去・清掃しました

北秋田市:広報館及びダム堤体右岸(小又川(森吉四季美湖):能代河川国道事務所)



丸太椅子の劣化・破損



○劣化した椅子を撤去し、他の椅子は表面を磨きました。