

## 水辺施設の安全利用点検を実施しました

河川の高水敷や階段護岸等の水辺施設は、スポーツやレクリエーションの場として、多くの皆さんに利用されています。水辺施設を利用される方が多くなると予想される夏休み前に、関係者（機関）と合同で安全点検を実施しました。点検の結果、不具合が認められた箇所については、応急処置を含む改善措置を行いましたので、安全には十分留意して、ご利用くださるようお願いいたします。

また、ご利用の際には、新型コロナウイルス感染拡大の防止にご配慮下さい。

### 1. 点検実施日

令和4年6月29日（水）：寒河江出張所管内  
令和4年6月30日（木）：南陽出張所管内  
令和4年7月1日（金）：寒河江出張所管内  
令和4年7月5日（火）：長井出張所管内


### 2. 点検者

市役所、町役場、警察署、消防署、施設の管理者、山形県河川等安全利用連絡会及び河川管理者など。

### 3. 点検箇所および点検結果

山形河川国道事務所管理区間の15箇所21施設。  
安全管理上問題があった施設については、応急処置を含む改善措置を実施。  
（詳細は別紙のとおり）

《発表記者会：山形県政記者クラブ、米沢記者倶楽部》

問い合わせ先	
 国土交通省	国土交通省 山形河川国道事務所 TEL 023-688-8942 河川管理課長 <small>いの しゅんいち</small> 飯野 俊一（内線331）

別紙 1 安全利用点検対象箇所一覧

〔山形河川国道事務所管内〕

実施日時	場 所	住所(施設箇所)	結果(対応状況)	担当出張所
6月29日(水)	①グリバーさがえ 寒河江地区水辺プラザ	寒河江市皿沼地区 寒河江市寒河江地区	異常なし	寒河江出張所
	②長崎せせらぎ公園 中山地区水辺プラザ	中山町長崎地区	異常なし	
6月30日(木)	③最上川 糠野目水辺の楽校	高畠町大字糠野目地区	照明灯ボルトキャップなし (ボルトキャップ設置)	南陽出張所
	④最上川 窪田水辺の楽校	米沢市窪田地区	通路に枝の被さり (枝の撤去及び除草)	
7月1日(金)	⑤フットパス村山	村山市大淀地区外	木道等との損傷 (立入禁止措置)	寒河江出張所
	⑥谷地地区水辺プラザ 最上川グリーンパーク	河北町谷地地区	異常なし	
	⑦多目的広場・パークゴルフ場	山辺町山辺地区	異常なし	
	⑧多目的広場・野球グラウンド・ パークゴルフ場	山形市志戸田地区	異常なし	
7月5日(火)	⑨白鷹ヤナ公園	白鷹町下山地区	異常なし	長井出張所
	⑩フットパス白鷹	白鷹町菖蒲地区	木道の損傷 (補修予定)	
	⑪最上川河川緑地公園	長井市舟場地区	異常なし	
	⑫最上川こいで河川公園	長井市小出地区	アスファルト舗装の損傷 (補修予定)	
	⑬フットパス長井(小出地区)	長井市小出地区	異常なし	
	⑭フットパス長井(歌丸地区)	長井市歌丸～河井地区	異常なし	
	⑮フットパス長井(河井地区)	長井市河井地区	異常なし	

## 改善措置状況

---

1) 高畠町：最上川 糠野目水辺の楽校（高畠町大字糠野目地区）

<措置前>



・ 照明灯ボルトキャップなし

<措置後>



・ ボルトキャップ設置



---

2) 米沢市：最上川 窪田水辺の楽校（米沢市窪田地区）

<措置前>



・ 通路に枝の被さり

<措置後>



・ 枝の撤去及び除草

