状況写真

河川名	最上川水系最上川
事務所名	新庄河川事務所

場所	山形県北村山郡大石田町大字大石田地先 最上川　右岸　59．4k付近　　大石田船着場親水公園

実施状況



○大石田船着場親水公園の散策路手摺りが破損している。

措置状況



○支柱部分を埋め戻し、破損した手摺を撤去し単管を仮設置する。
4月28日まで実施し、夏休み前までに本補修する。

状況写真

河川名	最上川水系最上川
事務所名	新庄河川事務所

場所	山形県北村山郡大石田町大字大石田地先 最上川　右岸　59．2k付近　　大石田特殊堤

実施状況



○大石田特殊堤の堤外側階段手摺りが破損している。

措置状況



○脱落した手摺を仮設置し、注意喚起の表示をする。
4月28日まで実施し、夏休み前までに本補修する。