

表 - 1

区域番号	対象区域		点検実施 期間	対象施設	点検結果	実施する応急措置 (予定)
	左右岸	距離標				
北上川	右岸	1.0k	4月20日	北上川河口	異常なし	
	左岸	3.8k	4月20日	月浜水辺プラザ	異常なし	
	左岸	15.2k	4月20日	河北総合センター 前船着場	高水敷に流木有り	撤去済み
	左岸	26.2k～27.6k	4月21日	柳津船着場	高水敷に流木有り	撤去済み
	右岸	31.0k～31.4k	4月21日	登米船着場	異常なし	
	左岸	37.5k～38.4k	4月20日	米谷親水公園	異常なし	
	右岸	41.2k	4月20日	中田漕艇施設	異常なし	
	右岸	45.8k	4月20日	冠木船着場	泥の堆積有り	撤去済み
8カ所						
旧北上川	左右岸	-0.2k～1.0k	4月18日	旧北上川河口	異常なし	
	中瀬	1.9k～2.8k	4月18日	中瀬水辺プラザ	異常なし	
	右岸	5.9k～6.2k	4月18日	右岸5.9k～6.2k	異常なし	
	右岸	7.2k～7.4k	4月18日	右岸7.2k～7.4k	異常なし	
	右岸	7.8k～8.1k	4月18日	運河交流館	護岸に設置されている カゴマット一部損傷	応急対策予定(4/28)
	右岸	21.8k～22.3k	4月18日	和渚水辺の楽校	河岸に洗掘箇所有り	トラロープで立入禁止柵 設置済み
	左岸	27.0k	4月20日	植立山公園	異常なし	
	右岸	28.4k	4月20日	豊里水辺の楽校	異常なし	
9カ所	左右岸	34.0k	4月20日	脇谷閘門、鴛波洗 堰、船着場	路肩防護柵が傾倒	注意看板設置予定(4/28)
江合川	左右岸	10.6k～11.2k	4月18日	江合水辺の楽校	異常なし	
	右岸	18.8k～19.2k	4月18日	牛飼水辺公園	階段・簡易柵の破損、 ゴミ堆積	注意喚起対策済、 補修予定、除去予定(4/28)
	左岸	26.2k～27.2k	4月17日	江合川河川公園	立入規制柵の損傷、車止め 施設の不良	撤去予定(4/28)
3カ所						
新江合川	左右岸	1.4k～1.8k	4月17日	水辺プラザ (敷玉地区)	木道の老朽化	注意看板設置予定(4/28)
	左右岸	4.7k～5.5k	4月17日	水辺プラザ (李埴福沼地区)	親水デッキの防護柵未設置	注意看板設置予定(4/28)
2カ所						
鳴瀬川	右岸	0.0k～0.2k	4月17日	鳴瀬川河口	異常なし	
	左岸	4.0k	4月17日	左岸4.0k	異常なし	
	右岸	14.0k	4月20日	白鳥公園	異常なし	
	右岸	17.6k	4月20日	親水公園	異常なし	
	右岸	21.9k	4月20日	船着場	異常なし	
	右岸	30.1k～30.5k	4月20日	下伊場野 水辺の楽校	異常なし	
	左岸	31.9k	4月17日	緑地及び運動場	排水機場堤外水路の転落 防止柵未設置	注意看板設置予定(4/28)
	右岸	34.7k～35.3k	4月18日	桜つつみ公園	土留め柵の老朽化、照明灯 器具の破損	修復予定(4/28)
	右岸	36.7k～36.9k	4月18日	三本木防災ステ ーション	水防備蓄資材の損傷	撤去予定(4/28)
	右岸	38.1k～38.3k	4月18日	運動場	排水樋管取付水路の空洞化、 グランド用整備器具の放置	注意看板設置予定(4/28) 整理予定(4/28)
10カ所						
吉田川	左岸	28.5k	4月17日	左岸28.5k (河川公園)	異常なし	
1カ所						