

### 3. 点検結果

	全点検箇所数	直ちに処置した箇所	立ち入り禁止等の応急的な措置を施した箇所	利用者の自己責任において通常の利用が可能な場所
河川	30	7	5	25
砂防	4	1	0	4
ダム	32	8	4	28

表一 1 点検結果

(平成18年4月27日現在)

#### 【河川】

河川	点検箇所	点検結果	点検実施日
中津川	中津川橋下	低水護岸の一部洗掘がありロープによる立ち入り禁止措置及び注意喚起看板の設置。今後対策を実施。	4月18日
中津川	中津川橋下流	杭が出ていたため杭を抜く処置をした。	4月18日
中津川	中の橋上流	堤外水路に塵芥があり、早急に取り除く。	4月18日
北上川	紫波橋下流	水路護岸に洗掘があり、ロープによる立ち入り禁止措置及び注意喚起看板の設置。今後対策を実施。	4月20日
北上川	大正橋上流	水路護岸に洗掘があり、ロープによる立ち入り禁止措置。今後対策を実施。	4月24日
北上川	旭橋上流	石積護岸の落石の恐れがあり、モルタル補強する予定。	4月24日
猿ヶ石川	花巻市東和町町井地区（東和大橋上下流）町井地区水辺プラザ	芝生の立入禁止柵が倒れていたのて立て直した。	4月12日
〃	〃	高水敷の立木枝の枯れで落下の危険があるため、看板設置予定。今後撤去する予定。	〃
北上川	北上市立花地区（珊瑚橋下流）北上川水辺プラザ	集水桝に蓋がないため危険なので、看板設置予定。今後対策を実施。	4月13日
〃	〃	側溝を草が覆い危険なため、杭を立てトラロープをまわし、今後対策を実施。	〃
〃	〃	公園内の柳の枝が折れているため、撤去する。	〃
〃	奥州市水沢区姉体地区（藤橋上流）水沢水辺プラザ	笹舟がアンカーに繋留されていないため危険。占用者が笹舟所有者へ連絡指導。	4月14日
〃	〃	高水階段の手摺のボルトが抜けており危険のため、リボンテープを付け警告。今後対策を実施。	〃
〃	〃	散策路の橋に流木があり危険、水位が高い為、水位が下がり次第撤去。	〃
〃	奥州市江刺区下河原地区（桜木橋上流）水辺の学校	坂路法面に運搬用台が放置されている。撤去予定	4月19日
〃	〃	駒止ブロック側面にボルトが出ているため危険。撤去する予定	〃

【砂防】

河川	点検箇所	点検結果	点検実施日
二双沢	床固め	看板支柱腐食により撤去。今後、再設置。	4月18日
安栖沢	床固め	手摺り沈下箇所を補修する予定。小動物脱出側溝箇所に仮囲いを設置する予定。	4月18日

【ダム】

河川	点検箇所	点検結果	点検実施日
四十四田ダム	柳平公園	散策路に陥没があり、盛土補修。	4月18日
四十四田ダム	柳平公園	看板が破損しているため補修。	4月18日
御所ダム	下久保桜並木	樋管周りの単管による仮設防護柵の一部クランプのはずれあり、外れた単管を結合。	4月19日
御所ダム	御所大橋運動場	古い工事看板があり、全て撤去。	4月19日
御所ダム	南園地	遊歩道舗装下部が侵食、コンクリートブロックが倒落。カラーコーンを設置し注意喚起し、対策を検討中。	4月19日
湯田ダム	錦秋湖大石公園	深さ1m程度のプールへの転落危険性あり、ロープによる立ち入り禁止措置及び注意旗の設置。今後対策を実施。	4月18日
湯田ダム	錦秋湖川尻総合公園	一部湖岸側に開放部あり、転落の危険性あり、簡易柵(トラロープ)により立ち入り禁止措置。今後の対応を検討中。	4月18日
湯田ダム	川尻小公園	積雪により防護柵が転倒、トイレのガラスが破損しているため、簡易柵は復旧、窓ガラスはテープで保護。今後ガラス交換する。	4月18日
湯田ダム	湯本湖岸公園	階段の手摺りが一部転倒している。また、雪捨て場の空洞部崩落の危険性あり。ロープによる立ち入り禁止措置及び注意喚起看板の設置。今後、点検を行い、対策を実施。	4月21日
田瀬ダム	横峰地区ふれあいランド	横木の損失、吊り橋橋脚ぐらつきがあり、横木設置による転落防止、斜め木の設置による橋脚補強を実施。	4月19日
胆沢ダム	馬留湿地	立入り禁止看板が破損していたので補修した。	4月18日
胆沢ダム	左岸ダム展望台	階段が降雨時滑りやすいため、滑り止めを設置した。	4月18日