



追波川側から旧北上川へ向かって右岸側を撮影 (H 1 8 . 8 . 4)



防護柵の基礎が浮いている状態 (H 1 8 . 8 . 4)