

## 【防災情報】（記者発表）東北地方整備局地震災害情報（第6報）

国土交通省東北地方整備局は、平成23年3月11日14時46分に三陸沖を震源とする地震が発生したため、災害対策本部(非常体制)を設置しました。  
東北地方整備局管内の対応状況は次のとおりです。

### 1. 地震概要

発生日時：平成23年3月11日14時46分

震源：三陸沖

規模：マグニチュード8.8

大津波警報：青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県

### 2. 対応の状況

①14：46非常体制に入った。

②庁舎、小破はあるが、職員、災害システムを含め業務に支障なし。

③所定の手順に沿って、被害の状況確認に着手。

④マイクロ回線により事務所との連絡は確保。

⑤リエゾンとして、青森県庁に2名、岩手県庁に2名、宮城県庁に4名、福島県庁に2名、陸上自衛隊に2名を派遣。

⑥みちのく号15：28に発進。画像送信中。

### 3. 被害状況

#### 1)河川関係

別紙-1のとおり

#### 2)ダム関係

別紙-2のとおり

#### 3)道路関係

別紙-3のとおり

#### 4)砂防関係

別紙-4のとおり

<記者発表先：宮城県政記者会、東北電力記者クラブ、東北専門記者会>

問い合わせ先

東北地方整備局 TEL:022-225-2171(代)

[総括] 企画部長 川嶋 直樹 (内線3111)

3月11日 17:30までの情報

現在点検中

直轄河川被害

別紙-1

事務所	河川	水系	本部 報告 時刻	左右岸	位置	被災状況
仙台河国	阿武隈川	阿武隈川下流	15:33	左	5k付近	縦断クラック
				左	6.6k付近	縦断クラック
			16:12	左	21.0k付近	縦断クラック
				左	29.0k付近	縦断クラック
				右	29.0k付近	天端陥没?
				右	33.0k付近	天端陥没?
北上川下流	北上川	北上川下流(新北)	15:13	右	9~10k付近	天端縦断クラック、横断クラック
				右	22k付近	山付区間落石多数確認(河道閉塞なし)
			左	8~9k付近	縦断クラック	
			左	11~12k付近	縦断クラック	
福島河国	阿武隈川	阿武隈川上流	16:00	右	11.8k付近	堤防沈下H=2~3m L=40m~50m
				右	76.6k付近	特殊堤クラック
		広瀬川	16:00	左	11.0k付近	天端亀裂 亀裂10cm 段差5cm
				左	0.8k付近	天端段差 5~10cm
岩手河国	北上川	北上川上流	16:55	右	126.0k付近	北126.0k右 天端縦断クラック L=20m B=0.2m n=3条

避難状況

事務所	出張所	指示 時刻	状況
仙台河国	事務所 名取出張所 岩沼出張所 海岸出張所 阿武隈大堰	16:13	津波による避難
			津波による避難
			津波による避難
			津波による避難
			津波による避難
北上川下流	事務所 全出張所	16:10	津波による避難
			津波による避難

17:30

別紙-2

直轄ダム・補助ダムの3月11日18時現在		
直轄 管理 ダム	①石淵ダム(北統)	・天端クラック発生、 ・右岸の山の斜面のり崩れ 15:40一次点検終了
	②田瀬ダム(北統)	・常用ゲート空気弁より漏水 措置済み 15:57一次点検終了
	③湯田ダム(北統)	一時点検終了 異常なし
	④四十四田ダム(北統)	・発電所停止し代替放流の準備中
	⑤御所ダム(北統)	・基礎部漏水 毎分21リットル → 127.56リットル 発電所停止し代替放流の準備中
	⑥白川ダム(最統)	・漏水微増
	⑦寒河江ダム(最統)	一時点検終了 異常なし 15:15
	⑧鳴子ダム	一時点検終了 異常なし
	⑨釜房ダム	庁舎断水
	⑩浅瀬石川ダム	発電所停止 15:42代替放流開始
	⑪玉川ダム	一時点検終了 異常なし 16:27 17:00二次点検終了(異常なし)
	⑫七ヶ宿ダム	異常はないが下流電力G取水口異常/漏水通常より若干増
	⑬三春ダム	15:55一時点検終了 監査廊に軽微なクラック大きな被害なし
	⑭月山ダム	一時点検終了 異常なし 15:23
	⑮摺上川ダム	天端軽微なクラック・浸透漏水に濁度有り・量に変化なし
直轄 建設 ダム	⑯長井ダム	一時点検終了 16:20
	⑰森吉山ダム	点検終了 16:45 異常なし
	⑱胆沢ダム	右岸部自然時山崩壊 幅30m 河道閉塞なし 17:10一時点検終了(異常なし)明朝より二次点検を実施
	⑲津軽ダム	一時点検中
	⑳成瀬ダム	一時点検中
補助 ダム	青森県	詳細点検中
	岩手県	詳細点検中
	秋田県	異常なし
	宮城県	詳細点検中
	山形県	詳細点検中
	福島県	連絡不能

## 道路被害状況

時間	路線	上下	場所	被害状況	規制	備考
15:15	日沿道	上下	秋田県日沿道7号タッチまで		全面通行止め	
15:16			道路供用箇所	迂回路OK		
15:18	112号		月山道路雪崩箇所	異常なし		
15:20	三陸道	上下	三陸縦貫自動車道(全線)		全面通行止め	
15:32	112号		山形県中山町	3箇所クラック 30cm段差 通行可		
15:40	4号	下り	岩手県一関市	30cm段差	片側交互通行	
15:45	13号湯沢横手	上下	湯沢市		全面通行止め	
15:50	48号		仙台市 つなぎこ道橋	被害あり		
16:00	112号		山形県中山町 長崎 新堀川橋	橋梁ジョイント段差	全面通行止め	
16:00	112号	上り	山形県(16.2kp)	車道30cm隆起	片側交互通行	
16:09	4号	上り	福島市伏拝(ふしおがみ)地区	法面崩落 車3台巻き込まれている 3台のドライバーは避難した模様 (詳細確認中) 現地にKu-SAT手配中	全面通行止め L=100m(266.3~266.4kp)	
16:40	6号	上下	いわき市 宮野下高架橋	橋梁ジョイント段差 30cm	全面通行止め(迂回なし)	
16:40	6号	上下	いわき市 六枚内高架橋	橋梁ジョイント段差 20cm	全面通行止め(迂回あり)	
16:40	6号	上下	福島県広野町	30cm段差	全面通行止め	
16:40	4号		福島県須賀川市	歩車道境界ブロック破損	片側1車線規制	
16:40	4号		福島県郡山市	国道沿いコジマ電機壁崩壊	1車線規制	
	4号		水沢市	法面崩落	片側交互通行	
	4号		飯豊橋	30~40cm路面隆起	徐行	
	4号	上下	三本木町 三本木大橋	10cm段差	徐行	

	4号		新竜田橋	15cm段差	(規制状況確認中)	
16:30	6号	上下	相馬BP~115号交差まで	30cm段差	全面通行止め	
16:30	6号		南相馬市小高地区	津波冠水	(規制状況確認中)	
16:30	6号		南相馬市鹿島区	津波冠水(283.2kp)	全面通行止め	
16:30	6号		いわき市小名浜 南富岡トンネル付近	路面陥没(190.5kp)	全面通行止め	
16:30	45号	上下	志津川・歌津・本吉地区	津波冠水	全面通行止め	
16:40	49号		福島県猪苗代町	落雪	1車線規制	規制解除
17:25	45号		鳴瀬大橋		全面通行止め	
	45号		石巻市内(河北IC以南)		全面通行止め	
	45号		天王橋	沈下	全面通行止め	
	45号		75kP	法面崩落、電柱倒壊	(規制状況確認中)	
	45号		86.5kp	津波流木あり	(規制状況確認中)	
	45号	上り	多賀城市内		上り線通行止め	
	4号		新荒瀬橋	15cm段差	(規制状況確認中)	
	4号		霞の目歩道橋	階段部崩壊	規制なし	
	47号		45.7kp		歩道通行不可	

道路関係12事務所 点検中

現在点検中

別紙-4

## 砂防関係現状報告

平成23年3月11日(金)17時30分現在

事務所名	体制	人的被害	CCTV点検	地上点検	異常報告	その他
新庄	警戒	現時点で被害報告なし	異常なし 他は見えない	立谷沢川、銅山川、角川 15:50点検開始 立谷沢川、銅山川異常なし(17:12)		
福島	非常	現時点で被害報告なし	異常なし (カニガ沢イタヤ沢) 他は見えない	15:50点検開始 3流域(荒川、須川、松川)の谷出口確認結果異常なし(16:54)	谷出口の水濁りあり 流量は安定 →引き続き観測中	
岩手	非常	現時点で被害報告なし	すべて見えない	市野々原、横森 異常なし 八幡平は明日点検		
湯沢	警戒	現時点で被害報告なし	すべて見えない	16:30 出張所点検開始		
下流	非常	現時点で被害報告なし	異常なし (温湯のみ) 他はみれない	裏沢川、御沢異常なし 浅布、小川原異常なし		栗原市花山総合支所より 国道398号異常なし 浅布、小川原異常なし、建物異常なし

- ・栗駒山系の天然ダムについては、地上からの確認は不可能  
(岩井川の市野ノ原、三迫川の御沢、裏沢については地上からの点検の結果異常なし)
- ・ヘリコプターも天候不順のため飛行不可能