

【防災情報】（記者発表）東北地方整備局地震災害情報（第8報）

国土交通省東北地方整備局は、平成23年3月11日14時46分に三陸沖を震源とする地震が発生したため、災害対策本部(非常体制)を設置しました。
東北地方整備局管内の対応状況は次のとおりです。

1. 地震概要

発生日時：平成23年3月11日14時46分
震源：三陸沖
規模：マグニチュード8.8
地震名：「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」
大津波警報：青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県

2. 対応の状況

- ①14：46非常体制に入りました。
- ②庁舎、小破はありますが、職員、災害システムを含め業務に支障はありません。
- ③所定の手順に沿って、被害の状況確認に着手しました。
- ④マイクロ回線により事務所との連絡は確保しています。
- ⑤リエゾンとして、青森県庁に2名、岩手県庁に2名、宮城県庁に4名、福島県庁に2名、陸上自衛隊に2名を派遣しました。
- ⑥河川、ダム、道路、港湾等について、点検作業を行っているところですが、津波に襲われた沿岸部には近づけない状況であり、確認には時間を要します。

3. 被害状況

1)河川関係

別紙－1のとおり。明日、津波警報の解除状況を踏まえつつ、日の出とともに点検を実施。

2)ダム関係

別紙－2のとおり。引き続き点検を実施中。

3)道路関係

別紙－3のとおり。引き続き点検を実施中。

4)砂防関係

別紙－4のとおり。明日、日の出とともに点検を実施。

5)港湾空港関係

被災状況：部分的に釜石港湾口防波堤破損。詳細(北堤・南堤)は不明。明日、津波警報の解除状況を踏まえつつ、日の出とともに点検を実施。

<記者発表先：宮城県政記者会、東北電力記者クラブ、東北専門記者会>

問い合わせ先

東北地方整備局 TEL:022-225-2171(代)
[総括] 企画部長 川嶋 直樹 (内線3111)

3月11日 20:15までの情報

直轄河川被害

No.	事務所	水系	河川	時刻	左右岸	位置	地先	被災状況
1	仙台河国	阿武隈川	阿武隈川下流	15:33	左	5k付近	岩沼市押分	縦断クラック
2	仙台河国	阿武隈川	阿武隈川下流		左	6.8k付近	岩沼市押分	縦断クラック
3	仙台河国	阿武隈川	阿武隈川下流		左	21.0k付近	角田市佐倉	縦断クラック
4	仙台河国	阿武隈川	阿武隈川下流	16:12	左	29.0k付近	角田市野田	縦断クラック
5	仙台河国	阿武隈川	阿武隈川下流		右	29.0k付近	角田市枝野	天端陥没?
6	仙台河国	阿武隈川	阿武隈川下流		右	33.0k付近	丸森町小斉	天端陥没?
1	仙台河国	名取川	名取川	16:55	左	2.4k付近	仙台市日辺	縦断クラック L=12m、W=3cm
1	北上川下流	北上川	北上川下流(新北)	15:13	右	9~10k付近	石巻市三輪田	天端縦断クラック、横断クラック
2	北上川下流	北上川	北上川下流(新北)		右	22k付近	石巻市樫崎	山付区間落石多数確認(河道閉塞なし)
3	北上川下流	北上川	北上川下流(新北)		左	8~9k付近	石巻市牧野巢	縦断クラック
4	北上川下流	北上川	北上川下流(新北)		左	11~12k付近	石巻市中島	縦断クラック
1	福島河国	阿武隈川	阿武隈川上流	18:05	右	11.3k付近	伊達市栗野	管理用通路陥没 延長50m、幅6m、護岸も被災(更新)
2	福島河国	阿武隈川	阿武隈川上流	16:00	右	76.6k付近	郡山市鬼生田	特殊堤クラック
3	福島河国	阿武隈川	阿武隈川上流		左	11.0k付近	伊達市徳江	天端亀裂 亀裂10cm 段差5cm
5	福島河国	阿武隈川	阿武隈川上流	16:35	右	24.0k付近	福島市岡部	岡部第2樋管 段差、堤防天端段差、クラックn=2(L=4m、L=10m)
6	福島河国	阿武隈川	阿武隈川上流	17:18	左右	16.5k付近	伊達市伏黒	大正橋左右岸堤防沈下10cm
7	福島河国	阿武隈川	阿武隈川上流	17:35	左	69.6k付近~上流	本宮市~郡山市	鳴瀬樋管~郡山出張所区間堤防 天端クラック、ハラミだし多数
8	福島河国	阿武隈川	阿武隈川上流	18:39	右	68.4k付近	本宮市高木	百目木樋管付近天端クラックW=2cm(新規)
9	福島河国	阿武隈川	阿武隈川上流		右	67.6k付近	本宮市高木	堤防天端クラック 深さ30cm、幅10cm(新規)
4	福島河国	阿武隈川	阿武隈川上流	16:00	左	0.8k付近	伊達市伝檜	天端段差 5~10cm、伝檜樋門上下流堤防沈下L=20m
1	岩手河国	北上川	北上川上流	16:55	右	126.0k付近	矢巾町徳田	天端縦断クラック L=20m B=0.2m n=3条
2	岩手河国	北上川	北上川上流	17:35	左	45k付近	奥州市前沢	縦断クラック多数、陥没
3	岩手河国	北上川	北上川上流		右	No.16	一関市山目	一関周囲堤防崩れ L=30m
4	岩手河国	北上川	北上川上流	16:10	右	No.20~50	平泉町高田前	一関周囲堤防縦断クラック、 法崩(川表)L=10m、第2遊水地管理用通路詰装クラック(更新)
5	岩手河国	北上川	砂鉄川					18:52
6	岩手河国	北上川	砂鉄川	19:33	右	0.4k付近	一関市川崎	天端クラックL=40m(新規)
7	岩手河国	北上川	北上川上流		右	26.6k付近	一関市須禅寺	法崩(川表)L=20m(新規)
8	岩手河国	北上川	磐井川	19:33	右	2.0k付近	一関市前堀	天端クラックL=10m(新規)
9	岩手河国	北上川	磐井川	19:33	右	2.6k付近	一関市前堀	法崩(川表)L=80m(新規)

河川管理施設の状況

No.	事務所	水系	河川	時刻	左右岸	位置	地先	被災状況
1	仙台河国	阿武隈川	阿武隈川下流	15:33	左右	10k付近	亶理町大隈	阿武隈大堰 ゲート操作不能
2	仙台河国	阿武隈川	阿武隈川下流	16:19	左右	10k付近	亶理町大隈	阿武隈大堰 津波がゲートを越波
3	仙台河国	阿武隈川	阿武隈川下流	15時頃	右	0.0k付近	亶理町荒浜	新浜水門 操作盤倒壊により操作不能
1	仙台河国	名取川	名取川	15時頃	右	0.0k付近	名取市関上	関上水門 操作盤倒壊により操作不能
1	北上川下流	北上川	北上川下流	17:15	左右	17.2k付近	石巻市飯野川	北上大堰 津波がゲートを越波
1	青森河国	馬淵川	馬淵川	17時頃	左右	2.8k付近	八戸市長苗代	馬淵大堰 3/4操作不能
1	岩手河国	北上川	磐井川	16:10	右	4.5k付近	一関市桜木町	桜木町排水樋管(新設) 門柱クラック

津波による避難状況

事務所	出張所	指示時刻	状況
仙台河国	事務所	16:13	津波による避難
	名取出張所		津波による避難
	岩沼出張所		津波による避難
	海岸出張所		津波による避難
北上川下流	阿武隈大堰	16:10	津波による避難
	事務所		津波による避難
	全出張所		津波による避難

※日没により、点検は一時中断。調査が可能となり次第、再開予定

直轄ダム・補助ダムの3月11日 20時30分現在

直轄 管理 ダム	①石淵ダム(北統)	・天端クラック被害小／・右岸の山の斜面のり崩れ／15:40一次点検終了
	②田瀬ダム(北統)	・常用ゲート空気弁より漏水 措置済み／15:57一次点検終了
	③湯田ダム(北統)	一時点検終了 異常なし
	④四十四田ダム(北統)	・発電所停止し代替放流中／二次点検終了 18:40 異常なし
	⑤御所ダム(北統)	・基礎部漏水 毎分21ℓ → 127.56ℓ／発電所停止し代替放流の準備中
	⑥白川ダム(最統)	・漏水微増
	⑦寒河江ダム(最統)	一時点検終了 異常なし 15:15
	⑧鳴子ダム	一時点検終了 異常なし／二次点検終了 異常なし 18:27
	⑨釜房ダム	庁舎断水 一時点検終了 異常なし 16:00 ／二次点検 漏水量のみ ・設備は日没のため明日
	⑩浅瀬石川ダム	発電所停止 15:42代替放流開始
	⑪玉川ダム	一時点検終了 異常なし 16:27 17:00二次点検終了(異常なし)
	⑫七ヶ宿ダム	一時点検終了 異常はないが下流電力G取水口異常／漏水通常より若干増 管理用発電機は地震と同時に停止
	⑬三春ダム	15:55一時点検終了 監査廊に軽微なクラック大きな被害なし
	⑭月山ダム	一時点検終了 異常なし 15:23
	⑮摺上川ダム	天端軽微なクラック・浸透漏水に濁度有り・量に変化なし
直轄 建設 ダム	⑯長井ダム	一時点検終了 16:20
	⑰森吉山ダム	点検終了 16:45 異常なし
	⑱胆沢ダム	右岸部自然時山崩壊 幅30m 河道閉塞なし 17:10一時点検終了(異常なし)明朝より二次点検を実施
	⑲津軽ダム	一時点検中
	⑳成瀬ダム	一時点検中
補助 ダム	青森県	異常なし(詳細は県関係情報)
	岩手県	異常なし(詳細は県関係情報)
	秋田県	異常なし(詳細は県関係情報)
	宮城県	2ダムに異常(詳細は県関係情報)
	山形県	異常なし(詳細は県関係情報)
	福島県	異常なし(詳細は県関係情報)
利水 ダム	福島県 西郷ダム	天端にクラック発生(幅20mm) 堤体、洪水吐は異常なし
	岩手県 石羽根ダム	天端に微小なクラック発生 堤体は異常なし
	岩手県 衣川第1ダム	天端にクラック発生(幅20cm 長さ120m 深さ不明)／その他堤体は異常なし 2次点検は明日

道路被害状況

時間	路線	上下	場所	被害状況	規制	備考
15:15	日沿道	上下	秋田県日沿道7号タッチまで		全面通行止め	
15:16			道路供用箇所	迂回路OK		
15:18	112号		月山道路雪崩箇所	異常なし		
15:20	三陸道	上下	三陸縦貫自動車道(全線)		全面通行止め	
15:32	112号		山形県中山町	3箇所クラック 30cm段差 通行可		
15:40	4号	下り	岩手県一関市	30cm段差	片側交互通行	
15:45	13号湯沢横手	上下	湯沢市		全面通行止め	
15:50	48号		仙台市 つなぎこ道橋	被害あり		
16:00	112号		山形県中山町 長崎 新堀川橋	橋梁ジョイント段差	全面通行止め	
16:00	112号	上り	山形県(16.2kp)	車道30cm隆起	片側交互通行	
16:09	4号	上り	福島市伏拝(ふしおがみ)地区	法面崩落 車3台巻き込まれている 3台のドライバーは避難した模様 (詳細確認中) 現地にKu-SAT手配中	全面通行止め L=100m(266.3~266.4kp)	
16:40	6号	上下	いわき市 宮野下高架橋	橋梁ジョイント段差 30cm	全面通行止め(迂回なし)	
16:40	6号	上下	いわき市 六枚内高架橋	橋梁ジョイント段差 20cm	全面通行止め(迂回あり)	
16:40	6号	上下	福島県広野町	30cm段差	全面通行止め	
16:40	4号		福島県須賀川市	歩車道境界ブロック破損	片側1車線規制	
16:40	4号		福島県郡山市	国道沿いコジマ電機壁崩壊	1車線規制	
	4号		水沢市	法面崩落	片側交互通行	
	4号		飯豊橋	30~40cm路面隆起	徐行	
	4号	上下	三本木町 三本木大橋	10cm段差	徐行	
	4号		新竜田橋	15cm段差	(規制状況確認中)	
16:30	6号	上下	相馬BP~115号交差まで	30cm段差	全面通行止め	

道路被害状況

時間	路線	上下	場所	被害状況	規制	備考
16:30	6号		南相馬市小高地区	津波冠水	規制なし	
16:30	6号		南相馬市鹿島区	津波冠水(283.2kp)	全面通行止め	
16:30	6号		いわき市小名浜 南富岡トンネル付近	路面陥没(190.5kp)	全面通行止め	
16:30	6号		282.2kp	法面崩落	全面通行止め	
16:30	6号		いわき市内郷御とくひめ歩道橋	A2橋脚ジョイント部4cm段差	規制なし	
16:30	45号	上下	志津川・歌津・本吉地区	津波冠水	全面通行止め	
16:40	49号		福島県猪苗代町	落雪	1車線規制	規制解除
17:25	45号		鳴瀬大橋		全面通行止め	
	45号		石巻市内(河北IC以南)		全面通行止め	
	45号		天王橋	沈下	全面通行止め	
	45号		75kP	法面崩落、電柱倒壊	(規制状況確認中)	
	45号		86.5kp	津波流木あり	(規制状況確認中)	
	45号	上り	多賀城市内		上り線通行止め	
	4号		新荒瀬橋	15cm段差	(規制状況確認中)	
	4号		霞の目歩道橋	階段部崩壊	規制なし	
	47号		45.7kp		歩道通行不可	
18:05	283号仙人峠道路		岩手県	橋梁に段差	全面通行止め	
18:10	48号仙台西道路		仙台市		通行可	
	47号		山形県最上町～宮城県境		全面通行止め	
	48号		山形県東根市～宮城県境		全面通行止め	

道路被害状況

時間	路線	上下	場所	被害状況	規制	備考
----	----	----	----	------	----	----

道路関係12事務所 点検中

全管理延長(km)	2,830	
パトロール済み延長(km)	2,058	73%
未確認延長(km)	772	27%
うち津波警報延長(km)	440	16%

未確認路線内訳	6号
	45号

砂防関係現状報告(東北地方太平洋沖地震)

平成23年3月11日(金)20時20分現在

震度(砂防基準点)	事務所名	体制	人的被害	CCTV点検	地上点検	異常報告	その他
5弱	新庄	警戒	現時点で被害報告なし	異常なし 他は見えない	立谷沢川、銅山川、角川 15:50点検開始 立谷沢川、銅山川異常なし(17:12) 角川異常なし		明日、余震の状況を見て、現地点検を開始する予定
6強	福島	非常	現時点で被害報告なし	異常なし (カニガ沢イタヤ沢) 他は見えない	15:50点検開始 3流域(荒川、須川)の谷出口確認結果異常なし(18:55)	谷出口の水濁りあり(松川) 流量は安定	可能ならば明日朝から2班体制で、松川流域を点検予定
6弱	岩手	非常	現時点で被害報告なし	すべて見えない	市野々原、横森 異常なし 八幡平は明日点検		明日、余震の状況を見て、八幡平の現地点検を開始する予定
4	湯沢	警戒	現時点で被害報告なし	すべて見えない	16:30 出張所点検開始 小先達第一砂防堰堤のみ確認 異常なし		本日、日没のため明日8時より点検開始予定
5強	下流	非常	現時点で被害報告なし	異常なし (温湯のみ) 他はみれない	裏沢川、御沢異常なし 浅布、小川原異常なし		栗原市花山総合支所より 国道398号異常なし 浅布、小川原異常なし、建物異常なし 明日、余震の状況を見て現地点検する予定

- 栗駒山系の天然ダムについては、地上からの確認は不可能
(岩井川の市野ノ原、三迫川の御沢、裏沢については地上からの点検の結果異常なし)
- ヘリコプターも天候不順のため飛行不可能