



## 降雨による防災情報(河川)について(第2報)(終報)

岩手河川国道事務所では、災害対策支部(注意体制:河川)を設置し、河川巡視を行っていましたが、巡視の結果異常は認められず、また北上川の諏訪前水位観測所において、はん濫注意水位を下回り、引き続き減水する見込みであるため、平成26年4月5日(土)7時30分に体制を解除しました。

### 1. 事務所体制

【河川】	4月4日	17:00	北上川	注意体制
	4月5日	7:30	北上川	解除

### 2. 水位情報

【河川】

平成26年4月5日7時30分現在の水位は以下のとおりです。

観測所名	現在水位	水防団待機水位	はん濫注意水位	避難判断水位	はん濫危険水位	状況
北上川 大曲橋(奥州市)	2.31 m	2.30 m	3.00 m	5.10 m	5.40 m	↓下降中
北上川 諏訪前(一関市)	5.31 m	4.00 m	5.50 m	8.90 m	9.20 m	↓下降中

### 3. 巡回状況

河川巡視の結果、異常は認められませんでした。

《 発表記者会:岩手県政記者クラブ 》

### 問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所  
岩手県盛岡市上田四丁目2-2  
地域防災調整官:佐々木 豊喜(内線508)  
TEL 019-624-3166(調査第一課直通)  
管内情報につきましては、当事務所のホームページにてご覧いただけます。  
ホームページアドレス <http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/>  
モバイル版アドレス <http://keitai.thr.mlit.go.jp/iwate/>