



福島市岡島付近の胡桃川くるみがわで確認された油流出事故について
(第3報—終報)

3月29日、福島市岡島付近の胡桃川で発生した重油の流出事故について、福島河川国道事務所、福島市がオイルフェンス(簡易型を含んで10張)を設置して油の拡散を防止し、また福島市が農業用水路・胡桃川での油回収・清掃等の対応を継続していました。

4月28日、福島市による油回収・清掃等の対応が終了し、また胡桃川での異状が無いことを確認の上、設置していたオイルフェンスを撤去しました。

1. 概要

- ・ 確認場所：福島市岡島付近 胡桃川（阿武隈川本川合流点まで約3km）
- ・ 確認日時：7時30分頃（一般者が発見）
- ・ 事象：胡桃川でのA重油の流出（原因箇所から農業用水路を通じて胡桃川に流出）
- ・ 原因：農業施設からの流出

2. 対応状況

(3月29日)

福島河川国道事務所、福島市が胡桃川でオイルフェンス設置（簡易型を含んで合計10張）し、重油の拡散を防止した。また、福島市が胡桃川での重油の回収を行った。

(3月30日～4月28日)

福島市が原因施設箇所周辺の農業用水路、胡桃川で油回収・清掃等を実施し、4月28日に終了した。

- ・ 農業用水路での吸着マットによる油の回収、高圧洗浄による清掃
- ・ 胡桃川での油の回収（吸着マットによる回収、バキューム車による吸引）

福島河川国道事務所、福島市が河川巡視、オイルフェンスと油吸着マットの保全を継続していたが、福島市による油回収・清掃等の終了を受けて、胡桃川での異状が無いことを確認の上、福島河川国道事務所、福島市がオイルフェンスを撤去した。

※宮城県側を含めて関係機関での情報共有を行っていたが、取水停止等の被害はなかった。

<<発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ>>

【問い合わせ先】 阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局
事務局 国土交通省 福島河川国道事務所
TEL 024-546-4331(代表)

河川管理課長 ひらだて 平 館 じゅんいち 淳 一 (内331)

位置図

確認場所：福島県福島市岡島字下屋敷 地先

確認場所(胡桃川)から阿武隈川合流点まで 約3km

