

【演習】台風99号 大雨の影響による防災情報（第1報）

鳥海ダム工事事務所では、台風99号の大雨の影響により災害対策支部 警戒体制を設置し、現場点検にあたりましたが、鳥海ダム直轄河川管理区間の左岸下流部で大規模な斜面崩落を確認したことから、非常体制に移行しました。なお、斜面崩落の状況等については現在調査中です。

- 鳥海ダム工事事務所の体制
平成30年 4月20日（金） 6時00分 注意体制
平成30年 4月20日（金） 9時00分 警戒体制
平成30年 4月20日（金） 9時50分 非常体制

2. 被害状況

現在被害状況の詳細調査のため、現場点検を実施中です。概要については以下のとおりです。

- ◆被災場所：鳥海ダム直轄河川管理区間 左岸下流（秋田県由利本荘市鳥海町中直根字大倉地先）
- ◆被災規模：調査中

《発表記者会：秋田県政記者会、秋田魁新報社本荘支局》

問い合わせ先

国土交通 東北地方整備局 鳥海ダム工事事務所
秋田県由利本荘市桜小路32-1
TEL：0184-23-5120（代）
副所長（技術）小嶋 光博（内線204）