



## 【演習】台風99号による大雨に伴う防災情報 (第3報)

## 真室川町新町地内 真室川左岸で堤防が破堤

台風99号の大雨の影響による出水により13時05分頃、真室川町大字新町地内(真室川左岸2.5k)付近において、堤防が破堤しました。

詳細な情報については、現在確認中ですが、嚴重に注意するとともに、自治体の情報及び指示に従い行動してください。  
新たな情報が入り次第お知らせします。引き続き今後の情報に十分注意してください。

1. 被害情報 堤防破堤: 山形県最上郡真室川町大字新町地内(真室川左岸2.5k付近)(別紙-1)  
(詳細は調査中)

2. 事務所体制  
河川 : 4月20日 8時10分 注意体制(河川) 災害対策支部設置  
9時00分 警戒体制(河川)  
10時30分 非常体制(河川)

3. 河川水位情報 4月20日 13時00分 現在

水系名	観測所名	水位(m)	状況
最上川中流	真室川	5.0m	上昇中

基準水位			
水坊団 待機水位	氾濫 注意水位	避難 判断水位	氾濫 危険水位
2.0m	3.0m	4.1m	4.4m

4. リエゾン(災害対策現地情報連絡員)の派遣状況  
13時10分 真室川町役場に1名派遣

5. 水防情報 水防警報発令 11時10分

6. その他  
水位・雨量情報等に関しては、当事務所ホームページで見ることができます。  
URL <http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou/>

〈記者発表:山形県政記者クラブ、新庄新聞放送記者会〉

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所  
〒996-0071 新庄市小田島町5-55  
TEL:0233-22-0251(代表)

副所長(河川担当) 後藤 浩志 (内線204)  
建設専門官 小野 輝明 (内線401)

