



【演習】台風99号による大雨に伴う防災情報 (第4報)

真室川左岸 堤防破堤箇所の緊急復旧工事に着手

台風99号の大雨の影響による出水により4月20日13時05分頃破堤した、真室川町大字新町地内(真室川左岸2.5k)付近の堤防の緊急復旧工事を14時30分に着手しました。

真室川水位観測所の水位は下降していますが、引き続き今後の情報に注意してください。

1. 被害情報

- 堤防破堤 : 山形県最上郡真室川町大字新町地内(真室川左岸2.5k付近)(別紙-1)
- 破堤延長 : 約80m
- 浸水面積 : 約36ha
- 人的被害 : 調査中
- 家屋被害 : 調査中

2. 堤防復旧工事の実施内容

- 復旧工法 : (別紙-2)
- 《被災箇所の拡大防止のための原形復旧》
 - (1) 備蓄土砂を用いて、周辺の堤防と同じ高さまで盛土します。
 - (2) 堤防の河川側に護岸を張り、洪水に強い構造とします。
- 《従前施設の機能確保のための復旧》
 - (3) 鋼矢板を二重に施工し、周辺の堤防と同程度の強度と機能確保します。

3. 事務所体制

- 河川 : 4月20日 8時10分 注意体制(河川) 災害対策支部設置
- 9時00分 警戒体制(河川)
- 10時30分 非常体制(河川)
- 13時50分 継続中
現地災害対策支部設置

4. 河川水位情報 4月20日 15時00分 現在

水系名	観測所名	水位(m)	状況
最上川中流	真室川	3.0m	下降中

基準水位			
水坊団 待機水位	氾濫 注意水位	避難 判断水位	氾濫 危険水位
2.0m	3.0m	4.1m	4.4m

5. 被災情報

- 【河川】 ・ 堤防破堤(復旧工事着手)

6. リエゾン(災害対策現地情報連絡員)の派遣状況

15時00分 現在 真室川町役場に1名派遣中

7. 災害対策車の派遣状況 15時00分 現在

- 真室川町役場構内
 - 対策本部車1台 稼働中
 - 衛星通信車1台 稼働中
- 真室川公園
 - 排水ポンプ車3台 待機中
 - 照明車1台 待機中

8. その他

水位・雨量情報等に関しては、当事務所ホームページで見ることができます。

URL <http://www.thr.mlit.go.jp/shinjou/>

〈記者発表：山形県政記者クラブ、新庄新聞放送記者会〉


国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所

〒996-0071 新庄市小田島町5-55


TEL:0233-22-0251(代表)

副所長(河川担当) 後藤 浩志 (内線204)

建設専門官 小野 輝明 (内線401)



平面図
S=1:2,500



横断面図
S=1:100

