

【演習】台風99号 大雨の影響による防災情報（第3報）

鳥海ダム工事事務所では、台風99号の大雨の影響により発生した、鳥海ダム直轄河川管理区間の左岸下流部の大規模な斜面崩落について、現場の応急復旧が完了したことから、以下のとおり報告致します。

1. 鳥海ダム工事事務所の体制

平成30年	4月20日（金）	6時00分	注意体制
平成30年	4月20日（金）	9時00分	警戒体制
平成30年	4月20日（金）	9時50分	非常体制
平成30年	4月20日（金）	16時00分	警戒体制

2. 被害状況

斜面崩落箇所の被害状況については以下のとおりです。

- ◆被災場所：鳥海ダム直轄河川管理区間 左岸下流（秋田県由利本荘市鳥海町中直根字大倉地先）
- ◆被災状況：斜面崩落による子吉川の河道閉塞により、天然ダムが発生
- ◆被災規模：天然ダムの高さ15m、幅50m、体積150,000m³
斜面崩落面積10,000m²

3. 現在の状況

斜面崩落箇所の応急復旧が完了しました。

- ◆天然ダム対応
河道閉塞箇所における仮排水路の設置

※今後の降水量によっては、子吉川沿川では再び土砂崩落等の発生などが予想されますので十分に警戒してください。

《発表記者会：秋田県政記者会、秋田魁新報社本荘支局》

問い合わせ先

国土交通 東北地方整備局 鳥海ダム工事事務所
秋田県由利本荘市桜小路32-1
TEL：0184-23-5120（代）
副所長 小嶋 光博（内線204）