



【演習】台風99号による大雨に伴う防災情報 (第5報:終報)

真室川左岸 堤防破堤箇所の緊急復旧工事が完了

台風99号の大雨の影響による出水により破堤した、真室川町大字新町地区(真室川左岸2.5k)付近堤防の緊急復旧工事について破堤箇所の緊急復旧工事が16時15分に完了しました。

また、真室川水位観測所の水位は下降しており、今後まとまった降雨のおそれもなく、河川の水位は引き続き下降する見込みであることから、16時15分、災害対策支部の体制を解除しました。

1. 事務所体制

河川	: 4月20日	8時10分	注意体制(河川)	災害対策支部設置
		9時00分	警戒体制(河川)	
		11時30分	非常体制(河川)	
		15時00分	警戒体制(河川)	
		16時15分	体制解除	災害対策支部解除 現地災害対策支部解除

2. 河川水位情報 4月20日 16時00分 現在

水系名	観測所名	水位(m)	状況
最上川中流	真室川	2.9m	下降中

基準水位			
水坊団 待機水位	氾濫 注意水位	避難 判断水位	氾濫 危険水位
2.0m	3.0m	4.1m	4.4m

3. 被災情報

【河川】 ・ 4月20日14時10分 堤防破堤(復旧工事着手)
4月20日16時15分 堤防破堤(復旧工事完了)

4. リエゾン(災害対策現地情報連絡員)の派遣状況

真室川町1名 16時15分活動終了

〈記者発表:山形県政記者クラブ、新庄新聞放送記者会〉

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所
〒996-0071 新庄市小田島町5-55
TEL:0233-22-0251(代表)

副所長(河川担当) 後藤 浩志 (内線204)
建設専門官 小野 輝明 (内線401)