

前線に伴う降雨による防災情報（第9報）

湯沢河川国道事務所
災害対策支部【非常体制(河川)】継続
災害対策支部【警戒体制(砂防)】継続
災害対策支部【警戒体制(道路)】解除

湯沢河川国道事務所では、前線に伴う降雨の影響により、災害対策支部【警戒体制（道路）】を設置し、警戒にあたっておりましたが、道路パトロールの結果、所管施設に異状が認められないこと、また今後まとまった降雨が見込まれないことから、平成30年5月19日（土）6時50分をもって【警戒体制（道路）】を解除します。
 また、雄物川水系玉川の長野水位観測所の水位が水防団待機水位は下回ったことから、平成30年5月19日（土）5時50分に水防警報を解除しました。

災害対策支部【非常体制（河川）】継続
 災害対策支部【警戒体制（砂防）】継続

※アンダーライン箇所が前回からの更新箇所

◆河川水位状況(5月19日6時30分現在)

河川	水位観測所	水位	状況	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位
雄物川	大曲橋(大仙市)	<u>3.42m</u>	<u>下降中</u>	2.50m	3.40m	6.00m	6.20m
雄物川	神宮寺(大仙市)	<u>5.75m</u>	<u>下降中</u>	3.50m	5.00m	5.50m	5.70m
玉川	長野(大仙市)	<u>2.19m</u>	<u>下降中</u>	2.30m	2.90m	3.70m	4.00m

◆砂防降雨状況(5月19日6時00分現在)

山系	雨量観測所(仙北市)	連続雨量
八幡平山系(秋田県側)	黒湯	<u>130mm</u>
	熊ノ台	<u>138mm</u>
	生保内	<u>153mm</u>
	小先達	<u>138mm</u>

◆災害支部体制

	注意体制	警戒体制	非常体制	解除
河川	5月18日 16時20分	5月18日 18時20分	5月18日 22時50分	—
砂防	5月18日 16時00分	5月18日 20時00分	—	—
道路	5月18日 16時00分	5月18日 18時40分	—	<u>5月19日 6時50分</u>

◆洪水予報発表状況

河川名	観測所 (市町村)	はん濫 注意情報	はん濫 警戒情報	はん濫 危険情報	はん濫 発生情報	解除
雄物川	大曲橋 (大仙市)	5月18日 23時20分 レベル2継続	—	—	—	—
	神宮寺 (大仙市)	—	5月18日 21時15分	5月18日 23時20分 レベル4継続	5月19日 4時25分	—
玉川	長野 (大仙市)	—	5月18日 19時15分	—	—	5月19日 3時20分

観測所の受持区間

神宮寺観測所 雄物川 大仙市 玉川合流点から大仙市 秋田市行政境まで
 長野観測所 玉川 左岸 大仙市長野字開から大仙市 雄物川合流点まで
 右岸 大仙市長野字八乙女から大仙市 雄物川合流点まで

◆水防警報発表状況

河川名	観測所 (市町村)	待機	準備	出動	解除
雄物川	大曲橋 (大仙市)	—	5月18日 19時50分	—	—
	神宮寺 (大仙市)	5月18日 16時30分	—	5月18日 20時30分	—
玉川	長野 (大仙市)	5月18日 17時20分	—	5月18日 16時30分	5月19日 5時50分

観測所の受持区間

神宮寺観測所 雄物川 左岸：玉川合流点から大仙市正手沢まで
 右岸：玉川合流点から大仙市協和小種まで
 長野観測所 玉川 左岸：大仙市長野から雄物川合流点まで
 右岸：大仙市長野から雄物川合流点まで

◆所管施設の点検状況

【河川】 5月18日 18時22分 大曲管内河川巡視開始（巡視中）
 5月19日 6:30現在 特に異状は確認されていません。（巡視は継続中）
 【道路】 5月18日 16時00分 大曲国道維持出張所管内 巡回中
 5月19日 6時50分 巡回終了（異状なし）

◆災害対策現地情報連絡員（リエゾン）派遣状況

平成30年5月18日 18時10分 大仙市に2名到着 情報収集中

◆排水ポンプ車の稼働状況

平成30年5月18日 21時43分 大仙市浜町排水樋管において排水作業中
 平成30年5月19日 0時40分 大仙市角間川排水樋管において排水作業中

◆その他

今後の防災情報にご注意ください。

発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲・湯沢支局・角館支局

《問い合わせ先》	
国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所	
秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2	
TEL 0183-73-3174（事務所代表）	
〈河川〉	
副所長（河川担当）	齋藤 茂則（内線204）
調査第一課長	高子 秀之（内線351）
〈道路〉	
副所長（道路担当）	鈴木 之（内線205）
道路管理課長	松田 道雄（内線431）