

【防災情報】台風19号に伴う降雨による防災情報(第7報)

北上川下流河川事務所では台風19号に伴い、災害対策支部(風水害)非常体制を設置して警戒にあたっています。

河川では排水ポンプによる排水作業、河川巡視・パトロールによる点検を実施し、被害を確認し、対策を検討中です。

— 下線部が前回からの変更内容

1. 事務所体制

10月10日	16:00	災害対策支部(風水害)注意体制	設置
10月12日	17:20	災害対策支部(風水害)警戒体制	設置
	20:00	災害対策支部(風水害)非常体制	設置

2. 水位情報(別紙-1)

10月12日	① 富谷市三ノ関字馬場沢下(竹林川右岸2.8km)にて、越水を確認
10月13日	② 富谷市志戸田字平成北(吉田川右岸31.7km)にて、溢水を確認
	③ 大崎市鹿島台大迫下志田(吉田川左岸14.8k~15.0k)にて、越水を確認
	④ 黒川郡大郷町粕川字丸山(吉田川右岸20.0km)にて、越水を確認
	⑤ 黒川郡大和町落合桧和田(吉田川左岸23.5km)にて、越水を確認
	⑥ 黒川郡大郷町土橋(吉田川右岸24.0km)にて、越水を確認
	⑦ 宮城郡松島町竹谷(吉田川左岸12.4km)にて、越水を確認
	⑧ 大崎市鹿島台広長(吉田川左岸11.4km)にて、越水を確認
	⑨ 黒川郡大郷町鶉崎字袋(吉田川右岸21.9km付近)にて、越水を確認

10月14日 各地点の越水状況については、水位低下により全て解消済みです。
被災状況については、確認中です。

※越水とは、河川の水位が上昇し、堤防を越えて堤内にあふれ出すことを言います。
※溢水とは、堤防が無い区間で、河川水があふれ出すことを言います。

3. 対応状況

【緊急対応】 7:50

10月13日 ~~04:15~~ ⑩黒川郡大郷町粕川字伝三郎地先(吉田川左岸20.9k)にて堤防決壊
緊急復旧中。詳細は【緊急情報】を参照。

【リエゾン派遣】

10月12日	21:45	大衡村	災害対策現地情報連絡員(リエゾン)	派遣
10月13日	11:05	大衡村	災害対策現地情報連絡員(リエゾン)	帰還
10月12日	22:10	大和町	災害対策現地情報連絡員(リエゾン)	派遣
10月13日	16:50	大和町	災害対策現地情報連絡員(リエゾン)	帰還
10月13日	2:27	大郷町	災害対策現地情報連絡員(リエゾン)	派遣

※リエゾンとは災害が発生又は発生するおそれのある自治体に派遣し、情報収集や支援ニーズの把握を積極的に行う職員を言います。

4. 災害対策車派遣状況(別紙-2)

- 10月12日 20:45 ①黒川郡大衡村古館前地内に排水ポンプ車 派遣
排水ポンプ車30m3/min高揚程×1台
- 10月13日 10:30 ①黒川郡大衡村古館前地内に排水ポンプ車 排水完了**
- 10月12日 22:20 ②石巻市福地字町地内に排水ポンプ車 派遣
排水ポンプ車30m3/min×2台、
排水ポンプ車30m3/min高揚程×1台
- 10月13日 16:50 ②石巻市福地字町地内に排水ポンプ車 排水完了**
- 10月13日 18:50 ③黒川郡大郷町粕川字伝三郎地先(吉田川左岸20.9k堤防決壊箇所)に対策本部車×1台、待機支援車×1台、照明車×2台派遣**

【市町村の要請に基づく派遣】

- 10月12日 <1> 大崎市米袋字水押地内に排水ポンプ車 派遣
排水ポンプ車 30m3/min 1台
- 10月13日 <1> 大崎市米袋字水押地内に排水ポンプ車 排水完了**
- 10月13日 <2> 石巻市不動町地内に排水ポンプ車を派遣
排水ポンプ車 1台**
- 10月13日 <3> 大崎市古川字西荒井地内に排水ポンプ車を派遣
排水ポンプ車 2台**

5. 今後の見通し

新たな情報が入り次第、お知らせいたします。
ご家庭のテレビ(NHK データ放送)でも河川情報をご覧になれます。
今後の気象情報、河川情報にご注意下さい。

管内の情報は次のURLからご覧になれます。
○北上川下流河川事務所WebサイトURL


<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>



発表記者会: 石巻記者クラブ、古川記者クラブ

問い合わせ先	
	国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
	宮城県石巻市蛇田字新下沼80
	電話:0225-95-0194(代表)
	とやま ひさのり
	副所長(技術) 外山 久典 (内線205)
	こんの たかちか
	施設管理課長 今野 孝親 (内線391)


北上川下流河川事務所管内 越水箇所



別紙－1－②

No.	河川名	場所	被害状況	備考
①	竹林川	富谷市三ノ関字馬場沢下 地内 右岸2.8k	越水 水位低下により全て解消済み	
②	吉田川	富谷市志戸田字平成北 地内 右岸31.7k	溢水 水位低下により全て解消済み	
③	吉田川	大崎市鹿島台大迫下志田 地内 左岸14.8k～15.0k	越水 水位低下により全て解消済み	
④	吉田川	黒川郡大郷町粕川字丸山 地内 右岸 20.0.k 付近	越水 水位低下により全て解消済み	
⑤	吉田川	黒川郡大和町落合桧和田 地内 左岸23.5k	越水 水位低下により全て解消済み	
⑥	吉田川	黒川郡大郷町土橋 付近 右岸24.0k	越水 水位低下により全て解消済み	
⑦	吉田川	宮城郡松島町竹谷 地内 左岸 12.4k 付近	越水 水位低下により全て解消済み	
⑧	吉田川	大崎市鹿島台広長 地内 左岸 11.4k 付近	越水 水位低下により全て解消済み	
⑨	吉田川	黒川郡大郷町鶉崎字袋 地内 右岸 21.9k 付近	越水 水位低下により全て解消済み	

No.	河川名	場所	被害状況	備考
⑩	吉田川	黒川郡大郷町粕川字伝三郎 地先 左岸 20.9k	決壊 緊急復旧工事中 ※詳細については緊急情報参照	



別紙－2－②

No.	河川名	場所	派遣車両	備考
①	善川	黒川郡大衡村古館前地内	排水ポンプ車 30m ³ /min高揚程 1台	排水作業完了
②	新北上川	石巻市福地字町地内	排水ポンプ車 30m ³ /min 排水ポンプ車 30m ³ /min高揚程 1台	排水作業完了
③	吉田川	黒川郡大郷町粕川字伝三郎 地先	対策本部車 1台 待機支援車 1台 照明車 2台	

【市町村の要請に基づく派遣】

〈1〉	大江川	大崎市米袋字水押地内	排水ポンプ車 30m ³ /min 1台	排水作業完了
〈2〉	旧北上川	石巻市不動町地内	排水ポンプ車 1台	
〈3〉	渋井川	大崎市古川字西荒井地内	排水ポンプ車 2台	

①善川 内水排水作業中



①善川 内水排水作業完了

