

【緊急情報】台風19号に伴う堤防決壊等による復旧対応状況(第4報)
〈吉田川の堤防決壊箇所での緊急復旧工事〉

台風19号に伴う洪水により、堤防が決壊した【吉田川左岸20.9k】の進捗状況をお知らせします。
10月13日(日)12:00より緊急復旧工事を行っていましたが、17日(木)未明に、堤防が流出した約100mの開口部を仮堤防盛土により閉鎖しました。
引き続き仮堤防盛土を高くする工事を行うとともに、川側に鋼矢板による締切工事を開始しています。

1. 緊急復旧工事の実施内容

【吉田川左岸20.9k】(別紙-1)

○日時:令和元年10月13日(日) 12時00分工事着手済み

○現場位置:宮城県黒川郡大郷町粕川字伝三郎 地先

○工期:令和元年10月27日(日)まで(予定)

○復旧状況:10月17日(木) 仮堤防盛土による開口部の閉鎖完了
(仮堤防盛土は19日(土)に完了予定)
鋼矢板による締切を施工中

2. 今後の見通し

新たな情報が入り次第、お知らせいたします。

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

○北上川下流河川事務所WebサイトURL

<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>



発表記者会:石巻記者クラブ、古川記者クラブ

問い合わせ先



国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所


宮城県石巻市蛇田字新下沼80

電話:0225-95-0194(代表)

副所長(技術) やぎ えり (内線204)

工務第一課長 つちだ あきお (内線505)

【吉田川左岸20.9k 決壊箇所】



吉田川左岸20.9k
宮城県黒川郡大郷町粕川字田三郎地先

仮堤防により開口部の閉鎖が完了



鋼矢板二重締切施工開始



台風19号に伴う鳴瀬川・吉田川の堤防緊急復旧工事について

2019年10月15日

北上川下流河川事務所では、台風19号に伴い被災した鳴瀬川・吉田川の4箇所にて緊急復旧工事を行っています。

現地取材、見学は可能ですが、工事作業中であることから、安全確保のため、必ずヘルメットの着用をお願いします。

また工事区域に入る際には、無断で工事区域に侵入せず、現地で一言お声がけをお願いします。



堤防緊急復旧工事箇所

鳴瀬川

- ・大崎市三本木廻山地先【右岸38.4k】
- ・大崎市三本木蟻ヶ袋地先【右岸38.1k】

吉田川

- ・宮城県黒川郡大郷町粕川字伝三郎地先【左岸20.9k】
- ・宮城県大崎市鹿島台大迫川北地先【左岸14.8k】



緊急復旧工事中