

# 演習

令和2年5月15日 9時00分  
湯沢河川国道事務所

防災情報／記者発表資料

## 台風99号による大雨に伴う防災情報（第1報）

### 湯沢河川国道事務所

#### 災害対策支部【警戒体制(河川)】へ移行

湯沢河川国道事務所では、台風99号による大雨の影響により、雄物川の大曲橋水位観測所において、はん濫注意水位（3.40m）を超え、なお水位は上昇する見込みのため、5月15日（金）9時00分に「注意体制」から「警戒体制」に移行しました。

※アンダーライン箇所が前回からの更新箇所

#### ◆河川水位状況（5月15日9時00分現在）

河川	水位観測所	水位	状況	水防団 待機水位	氾濫 注意水位	避難判断 水位	氾濫 危険水位
雄物川	大曲橋(大仙市)	<u>3.40m</u>	<u>上昇中</u>	2.50m	3.40m	6.00m	6.20m

#### ◆災害支部体制

	注意体制	警戒体制	非常体制	解除
河川	5月15日 8時00分	<u>5月15日 9時00分</u>	—	—

#### ◆水防警報発表状況

河川名	観測所 (市町村)	待機	準備	出動	解除
雄物川	大曲橋 (大仙市)	—	5月15日 8時00分	<u>5月15日 9時00分</u>	—

#### 観測所の受持区間

大曲橋観測所	雄物川	左岸：横手川合流点から玉川合流点まで 右岸：横手川合流点から玉川合流点まで
	横手川	左岸：大仙市角間川町から雄物川合流点まで 右岸：大仙市藤木丙から雄物川合流点まで
	丸子川	左岸：大仙市大曲浜町から雄物川合流点まで 右岸：大仙市大曲浜町から雄物川合流点まで

◆所管施設の点検状況

【河川】 5月15日 9時00分 河川巡視 開始

◆その他

今後の防災情報にご注意ください。

発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報社大曲・湯沢支局

《問い合わせ先》

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所

秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2

TEL 0183-73-3174 (事務所代表)

〈 河 川 〉

副所長 (河川担当) 小嶋 光博 (内線204)

調査第一課長 菊地 純 (内線351)