記 者 発 表 資 料

令和７年４月２５日
北上川下流河川事務所

# 『水辺の安全確保』のための一斉点検結果について

４月１１日（金）～４月２１日（月）にかけて実施した、水辺の安全点検の結果は下記の通りです。異常確認は２箇所であり対応を行っております。

■　点検実施日：４月１１日（金）～４月２１日（月）

■　点検施設数:２８施設　※施設の位置については、資料１をご参照下さい。

■　点検結果及び点検後の措置

点検対象全２８施設のうち、異常が確認されている２箇所について、応急措置として注意喚起物の設置やペイントによる危険箇所の表示を実施しました。（詳細は資料２_２参照）

北上川下流河川事務所記者発表資料はホームページでご覧になれます。
ホームページアドレス【https://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/】
※発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

国土交通省北上川下流河川事務所
石巻市蛇田字新下沼８０
電話　０２２５－９５－０１９４（代表）
管理課長　　髙橋（たかはし）　伸忠（のぶただ）（内線３３１）

# 北上川下流河川事務所管内　親水施設位置図（安全利用点検実施箇所）

資料1

**■実施箇所数**

北上川水系　17箇所

鳴瀬川水系　11箇所

※異常確認箇所については赤着色



# GW前の『水辺の安全確保』のための一斉点検状況　【資料2_1】

## ■点検風景

米谷親水公園
（米谷出張所管内）

住吉公園
（涌谷出張所管内）

豊里地区水辺の楽校
（飯野川出張所管内）

吉田川河川公園
（鳴瀬出張所管内）

下伊場野地区水辺の楽校
（大崎出張所管内）

木間塚大橋付近白鳥公園
（鹿島台出張所管内）

# 異常箇所の対応状況

【資料2_2】

## ■異常箇所

### 木間塚大橋付近白鳥公園（木製デッキ）

鹿島台出張所管内（国管理）

➢ 対応

木製デッキの腐朽等が確認されたため、応急対応として、注意看板を設置し、危険箇所を赤ペイントで表示した。

今後、補修を予定している。

対応前

対応後

### 米谷親水公園（公園内ベンチ）

米谷出張所管内（登米市管理）

➢ 対応

ベンチのビスの頭が出ていたため、応急対応として一時使用禁止にした。

今後、利用状況を鑑みて修繕対応を予定している。

対応前

対応後