



旧北上川河口部の整備状況

[左岸 不動町・八幡地区]

居住区域を浸水被害から守ると同時に、親水性を阻害しないよう緩やかな傾斜の堤防を新設するとともに、テラスや遊歩道などの施設も新たに整備した。

整備状況 [平成 30 年 11 月 ドローン撮影]



整備後のイメージ [VR動画より]



堤防施工中
平成 29 年 9 月



堤防完成
令和 2 年 9 月

