



旧北上川河口部の整備状況


[左岸 大瓜地区・南境地区]

真野川水門の上流、左岸堤防整備の最上流端に位置し、従来の河岸を生きながら教育施設や運動場など、公共施設を守る堤防を整備。

整備状況 [平成 30 年 11 月 ドローン撮影]



整備後のイメージ [VR動画より]



整備着手前
平成 29 年 9 月



堤防完成
令和 2 年 9 月

