

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
江合川	14.6~18.0	城山左岸	堤防高 59		3,263				3,263			土のう積	●危険箇所	"	涌谷町・大崎市 城山	大崎出張所
					3,263				3,263					"	涌谷町 桜町	
	14.6~15.2	桜町右岸	堤防高 60		585				585			土のう積		"	涌谷町 桜町	
	14.6~14.8	桜町右岸	漏水 61		130				130			釜段工	旧川跡・破堤跡 漏水 I 無	"	" 桜町	
	14.8+90	桜町右岸	工作物 機場 62				1				1		二の袋揚水機場(許) 応急対策D未施工箇所	"	" 桜町	
	15.78~16.05	北小牛田左岸	漏水 64		269				269			釜段工		下谷地	大崎市 北小牛田	
	18.2~18.8	沼部左岸	堤防高 65		471				471			土のう積		"	美里町・大崎市 沼部・平針	
	18.2+71	沼部左右岸	工作物 橋梁 66					1					江合川鉄道橋(上) 桁下高不足	"	" 沼部・小牛田	
	18.2+71	沼部左右岸	工作物 橋梁 67					1					江合川鉄道橋(下) 桁下高不足	"	" 沼部・小牛田	
	18.4~18.6	沼部左岸	漏水 68	120	120				120	120		釜段工	破堤跡 実績履 I	"	大崎市 沼部	
	23.7~24.1	羽山堂左岸	漏水 77		400				400	400		釜段工	漏水 I 無	"	大崎市 羽山堂	
	25.8+150	北浦右岸	工作物 樋管 78				1				1		右京江樋管(許) 応急対策E未施工箇所	"	" 北浦	
	26.3~26.5	北浦右岸	漏水 79		208				208	208		釜段工		荒雄	" 北浦	
	26.3~26.5	北浦右岸	法崩れ 川裏 80		208				208	0		シート張		"	" 北浦	
	26.5~27.1	福沼右岸	法崩れ 川裏 81		612				612	512		シート張		"	" 福沼	
	26.6~27.0	渚尻左岸	堤防高 82		387					387		土のう積	精査による	"	" 渚尻	
	27.0~27.4	福沼右岸	堤防高 83		322				322	322		土のう積		"	" 福沼	
	27.2~29.0	渚尻左岸	堤防高 84		1,820				1,820	1,820		土のう積		"	" 渚尻	
	27.4~28.2	福沼右岸	堤防高 85		785				785	785		土のう積		荒雄	大崎市 福沼	
	27.6+41	渚尻左右岸	工作物 橋梁 86					1					江合橋 桁下高不足	"	" 渚尻・福沼	
27.8~28.7	桜の目左岸	漏水 87		900				900	0		釜段工	漏水 I 無	"	" 桜の目		
27.9~30.7	荒雄右岸	法崩れ 川裏 88		2,813				2,813	698		シート張		"	" 荒雄		
小計				120	13,173	0	0	120	12,786	0	0					
				120	8,832	2	3	120	8,944	2	3					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所		
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B	A	B	A	B							
江 合 川	28.2~ 28.4	荒雄 右岸	堤防高 89		199 199				199 199			土のう積	●危険箇所	"	"	荒雄	大 崎 出 張 所	
	28.3+58	桜の目 左右岸	工作物 橋梁 90				1				1		新江合橋 桁下高不足	"	"	桜の目・荒雄		
	28.4~ 29.8	荒雄 右岸	堤防高 91		1,449 1,449				1,268 1,268			土のう積	評価見直し	"	"	荒雄		
	29.2~ 29.8	桜の目 左岸	堤防高 92		522 522				522 522			土のう積		"	"	桜の目		
	30.0~ 30.1	桜の目 左岸	漏水 93		120 0				120 0			釜段工	漏水 I 無	"	"	桜の目		
	30.0~ 30.6	桜の目 左岸	堤防高 94		589 589				589 589			土のう積		"	"	桜の目		
	30.0+63	桜の目 左右岸	工作物 橋梁 95				1					1		桜の目橋歩道橋 桁下高不足	"	"		桜の目・荒雄
	30.0+63	桜の目 左右岸	工作物 橋梁 96				1					1		桜の目橋 桁下高不足	"	"		桜の目・荒雄
	30.1~ 30.7	桜の目 左岸	法崩れ 川裏 97		566 120				566 184				シート張		"	"		桜の目
	30.0~ 30.6	荒雄 右岸	堤防高 98		596 596				378 378				土のう積	評価見直し	"	"		荒雄
小計				0 0	4,041 3,475	0 0	0 3	0 0	3,642 3,140	0 0	0 3							

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長