

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
吉田川	13.5~ 14.89	鹿渡 右岸	堤体漏水 35		1,460				1,460			月輪工		粕川	松島町 大郷町	鳴瀬出張所
	14.8+90~ 17.6+97	山崎 右岸	堤体漏水 36		1,460				1,357			月輪工		粕川	大郷町	
	15.4~ 15.8	山崎 右岸	越水		0				271			警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	粕川	大郷町	
	16.2~ 17.0	山崎 右岸	越水		0				781			警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	粕川	大郷町	
	17.6~ 18.2	山崎 右岸	越水		0				534			警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	粕川	大郷町	
	18.2~ 19.6	海老沢 右岸	越水		0				1,333			警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	粕川	大郷町	
	19.8~ 20.0	海老沢 右岸	越水		0				108			警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	粕川	大郷町	
	19.95~ 24.8	海老沢 右岸	堤体漏水 37		4,900				4,900			月輪工		粕川 落合	大郷町 大和町	
	20.0~ 20.5	丸山 右岸	越水		0				553			警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	粕川	大郷町	
	21.5~ 21.7	袋 右岸	越水 38		102				1,496			警戒巡視 避難誘導	河道掘削による R4評定区間:20.5~22.1	落合	大郷町	
	22.3~ 22.5	袋 右岸	越水		0				141			警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	落合	大郷町	
	22.7~ 23.9	袋 右岸	越水		0				821			警戒巡視 避難誘導	河道掘削による	落合	大郷町	
	17.4+17	粕川 左右岸	工作物 橋梁 50				1						大郷大橋 桁下高不足	粕川	大郷町	
	20.0+16	粕川 左右岸	工作物 橋梁 51				1						粕川橋 桁下高不足	粕川	大郷町	
小計				0	9,466	0	0	0	15,402	0	0					
				0	9,262	0	2	0	8,380	0	2					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長