

1 野蒜地区(護岸復旧工事)


令和元年東日本台風への対応

●概要


令和元年東日本台風による洪水により、護岸が流出するとともに河岸が浸食を受けました。

河岸、堤防を浸食から守るため護岸を復旧します。

被災状況



復旧のイメージ



●被災状況と復旧のイメージ

被災状況



復旧のイメージ



平ブロック

根固めブロック(2t)

