

さくら湖だより

発行
国土交通省 東北地方整備局
三春ダム管理所
〒963-7722
福島県田村郡三春町
大字西方字中ノ内403-4
TEL.0247-62-3145



大滝根川流域の行事「西方水かけまつり」

バケツで激しく水をかけ合い、五穀豊穡、無病息災、子孫繁栄を祈願する「みそぎ」の行事で、約500年前から続いているといわれています。

タンクからの 油流出事故にご注意!

一般家庭のホームタンクや事業所のタンクから灯油などの油類が漏れ出し、河川などに流出する事故が増えています。その多くは、管理不備やうっかりミスが原因です。

ご家庭のホームタンクは大丈夫?

流出事故を防ぐための心掛け

その場を離れない

小分けにする時は最後までその場を離れないようにしましょう。




配管やタンクの定期点検、周辺の安全管理に努めましょう。

定期点検を怠らない

地震・台風・落雪による破損や転倒が無いよう固定しましょう。




除雪による配管破損の防止のため目印を立てましょう。



配管の場所には目印を

転倒に注意して



万が一の事故に備えた講習会の様子

「三春ダム学習発表会」開催中


展示期間 平成29年1月31日まで

展示場所 三春ダム資料館

今年も多くの小学生が三春ダムの見学に訪れました。子どもたちが、ダムについて学習し、まとめた作品を展示しています。

今年三春ダム見学を訪れた学校 **16校 612名**
(平成28年12月現在)

三春ダム学習発表会参加校 **9校**




あなたの作品を展示しませんか？

三春ダム資料館の1階には、無料の展示スペースを設けています。
 絵画や写真、手作りの作品を、多くのお客様に見ていただける場所となっています。
 利用をする場合には、事前に申込が必要です。
 詳しくは、三春ダム管理所へお問い合わせください。







水質の状況 平成28年11月16日現在

三春ダム管理所では、さくら湖や大滝根川の水質を定期的に観測しています。



※24年2月8日・24年3月14日・25年2月13日・26年2月12日の値は濁度からの換算値



■ COD(化学的酸素要求量)
 コイ・フナ類が生息するためには5mg/l以下が適当とされています。
 ※全層平均値

■ BOD(生物学的酸素要求量)
 大滝根川では2mg/l以下とされています。また、コイ・フナ類が生息するためには5mg/l以下が適当とされています。 <0.5は0.5mg/l以下

■ 総窒素
 一般に窒素が0.15mg/l以上であると富栄養化するとされています。

■ 総リン
 一般にリンが0.02mg/l以上であると富栄養化するとされています。

※水質の各測定値は速報値であり、確定後に異なる値を示すことがあることに留意願います。

三春ダムからのお知らせ

三春ダム管理所では、ダム管理やさくら湖の水質などに関する皆様からの質問やご意見、情報の提供をおまわしています。

郵便またはFAXで

〒963-7722 福島県田村郡三春町大字西方字中ノ内403-4
 国土交通省 三春ダム管理所 FAX 0247-62-3170
 ホームページアドレス <http://www.thr.mlit.go.jp/miharu/>

案内図 ■ 三春ダム資料館では、皆様のご来館をお待ちしています。



■ 郡山東ICから
車で約15分

■ 郡山駅から
車で約20分

■ 三春駅から
車で約10分



この印刷物は、環境にやさしい植物油インキとFSC®認証紙を使用しています。紙へリサイクル。