



国土交通省

平成29年 4月26日  
最上川ダム統合管理事務所

## 記者発表

# 施設の安全利用点検を実施しました ～ゴールデンウィークに安全に利用できます～

最上川ダム統合管理事務所では、ゴールデンウィークに施設を安心して利用していただくため、地域と一緒に白川ダム・寒河江ダム・長井ダムの施設点検を実施しました。補修等の対応が必要と判断された3箇所は、改善し、安全に利用できます。

※河川やダムは、安らぎや憩いを求める場、スポーツやレクリエーション活動の場として多くの人に利用されています。

### ○点検対象

平成29年 4月18日(火)～平成29年 4月19日(水)

### ○点検者

地域の行政機関、施設管理者及び河川管理者が合同で点検しました。

### 〈利用にあたっての留意事項〉

河川等は、本来降雨による増水など、自然現象による危険性を持ちあわせています。利用の際は、利用者自らの責任により回避に努めていただく必要があります。

〈発表記者会：山形県政記者クラブ 米沢記者倶楽部〉

問い合わせ先	
国土交通省 最上川ダム統合管理事務所	
山形県西村山郡西川町大字砂子関158	
技術副所長	坂本 悟
管理課長	阿部 健一
TEL 0237-75-2311(代表)	

〈全7箇所の点検のうち、3箇所の対応〉

ダム名	市町村名	点検箇所	点検結果	応急的措置実施内容	今後の対応
			破損・負傷等不具合状況	措置内容	対応方針
寒河江ダム	西川町	ダム堤体・管理 庁舎周辺	・旧ベンチ撤去後の段差 ・階段手摺りの脱落 ・転落防止柵の隙間	・段差のモルタル穴埋め ・手摺りの再設置 ・隙間のチェーン設置	・完了
寒河江ダム	西川町	砂子関地区展 望広場	・異常なし		
白川ダム	飯豊町	ダム堤体・管理 庁舎周辺・ダム 公園	・異常なし		
白川ダム	飯豊町	湖岸公園	・異常なし		
白川ダム	飯豊町	コテージ村付近 広場	・異常なし		
長井ダム	長井市	ダム堤体・管理 庁舎周辺	・立木、枝等の張り出し	・伐採、枝払い	・状況を見ながら、こまめに 枝払いを実施
長井ダム	長井市	野川まなび館	・進入注意喚起用木杭、 トラロープの破損 ・地面に刺さっている鉄筋	・木杭を再設置、トラロープ 張り替え ・鉄筋引き抜き	・通路の利用状況を踏まえ、 恒久的な柵などを検討

■ 点検状況



↑砂子関地区展望広場点検状況

■ 点検箇所の補修状況



↑点検時の状況



↑補修後