



国土交通省

令和2年7月16日
最上川ダム統合管理事務所



白川ダム40周年/寒河江ダム30周年/長井ダム10周年

記者発表資料

ダム周辺の水辺・施設を点検しました

～ 寒河江ダム、白川ダム及び長井ダムの安全利用点検 ～

最上川ダム統合管理事務所は、7月7日（火）～10日（金）に地元 NPO 法人、地方公共団体と協力して、寒河江ダム、白川ダム及び長井ダム周辺の水辺、多くの人が利用する施設の点検を行いました。

1. 点検対象

最上川ダム統合管理事務所が管理する白川ダム、寒河江ダム及び長井ダム周辺の10箇所。

2. 実施日

寒河江ダム（西川町） 令和2年7月10日（金）
白川ダム（飯豊町） 令和2年7月10日（金）
長井ダム（長井市） 令和2年7月7日（火）

3. 点検後の措置

点検で確認された不具合の箇所の補修等を実施し、安全に利用いただけます。

（施設等の利用にあたって）

河川やダムは、安らぎや憩いの場、スポーツレクリエーション活動の場として、多くの人に利用されています。

一方、降雨による増水など、自然現象による危険性もあわせて持ち合わせています。利用の際は、利用者自らの責任により回避に努めていただく必要があります。

《発表記者會》山形県政記者クラブ、米沢記者倶楽部

問合せ先

国土交通省 最上川ダム統合管理事務所
山形県西村山郡西川町大字砂子関 158
TEL 0237-75-2311



国土交通省

技術副所長 齋藤 克浩
建設専門官 村岡 章（寒河江ダム）
支所長 佐々木 至（白川ダム）
支所長 菅野 雅人（長井ダム）

(安全利用点検全10箇所：不具合箇所2箇所)

ダム名	点検箇所	点検結果 (破損等不具合状況)	対応・措置
寒河江ダム (西川町) 4箇所	ダム堤体、管理庁舎周辺	防護柵ロープの劣化	ロープ交換による補修
	スポーツ広場	(異常なし)	
	砂子関地区展望広場	(異常なし)	
	まねきの丘	(異常なし)	
白川ダム (飯豊町) 3箇所	ダム堤体、管理庁舎周辺 公園	(異常なし)	
	湖岸公園	(異常なし)	
	コテージ村付近広場	草で階段が滑りやすい	除草を実施
	ダム堤体、管理庁舎周辺	(異常なし)	
長井ダム (長井市) 2箇所	ダム堤体、管理庁舎周辺	(異常なし)	
	野川防災センター (野川まなび館)	階段の腐食	床板交換による補修

□不具合箇所の補修 (寒河江ダム 管理庁舎付近 防護柵ロープの劣化)



□不具合箇所の補修 (長井ダム 野川まなび館 階段の腐食)

