

ニツ井今泉道路 工事進捗状況

令和5年8月4日現在



【小繋トンネル】
 監査路 シールコンクリート施工中
 連続鉄筋 (コンクリート舗装完了)
 剛性防護柵完了



【今泉第二トンネル】
 剛性防護柵完了
 連続鉄筋コンクリート舗装完了



【今泉第一トンネル】
 剛性防護柵完了
 連続鉄筋コンクリート舗装完了



【今泉第二トンネル側 土工部】
 連続鉄筋コンクリート舗装 鉄筋施工中



【No.520プレキャスト函渠工】
 下流部補強土壁 (第I期完了)



【大型函渠部】
 路体盛土工 施工中

