

令和4年4月26日
 秋田河川国道事務所
 湯沢河川国道事務所
 能代河川国道事務所
 成瀬ダム工事事務所
 玉川ダム管理所

GW前に河川公園等の一斉点検を実施しました ～不具合のあった施設については、改善処置を行いました～

秋田県内の国土交通省の事務所・ダム管理所では、河川やダム周辺がレクリエーション活動の場として多くの方々に利用される河川公園などの水辺の施設について、安心・安全に利用できるように施設管理者等と安全利用点検を実施しました。

河川公園やダム湖など30施設で点検を行った結果、12施設17箇所で補修等が必要な箇所が確認され、応急処置等を含む改善処置を行いました。

今後ご利用の際は、他の利用者等の迷惑とならないようマナーをお守り下さい。

また、新型コロナウイルス感染症拡大防止に、ご協力をお願いいたします。

●点検内容

陥没等損傷部への転落、施設の破損等による転倒の恐れ、手摺り等の破損状況、危険性の注意喚起などについて、目視・指触などにより行いました。

●点検実施日・実施場所

別紙をご参照ください。

●点検結果

詳細については、別紙をご参照ください。

秋田河川国道事務所	点検施設	9施設	不具合等発見施設	2施設	4箇所
湯沢河川国道事務所	点検施設	8施設	不具合等発見施設	7施設	10箇所
能代河川国道事務所	点検施設	11施設	不具合等発見施設	3施設	3箇所
成瀬ダム工事事務所	点検施設	1施設	不具合等発見施設	無し	
玉川ダム管理所	点検施設	1施設	不具合等発見施設	無し	

※残り3施設は積雪のため後日実施予定

〈記者発表会：秋田県政記者会〉

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局

秋田河川国道事務所 018-864-2290

副 所 長 さるた まこと
猿 田 誠 (内線204)
河川管理課長 はたなか ともひろ
畑 中 朋 裕 (内線331)

湯沢河川国道事務所 0183-73-5340

副 所 長 あべ けんいち
阿 部 健 一 (内線204)
【河川】河川管理課長 くりた まさよし
栗 田 政 芳 (内線331)
【砂防】調査第一課長 さとう たかお
佐 藤 隆 夫 (内線351)

能代河川国道事務所 0185-70-1246

副 所 長 さくらだ つとむ
櫻 田 勉 (内線204)
【河川】河川管理課長 なかの ひろひで
中 野 博 英 (内線331)
【ダム】技術情報管理官 のぐち ひろあき
野 口 寛 明 (内線304)

成瀬ダム工事事務所 0182-23-8450

副 所 長 おさない けい
小山内 慶 (内線204)
工 務 課 長 やまうち じゅんいち
山 内 純 一 (内線311)

玉川ダム管理所 0187-49-2170

所 長 たいよし けんさく
平 葭 健 作 (内線201)
管 理 係 長 さとう あきら
佐 藤 輝 (内線332)

河川公園等点検結果

秋田河川国道事務所

〈雄物川下流〉秋田河川国道事務所 茨島出張所管内
点検実施日 令和4年4月15日（金）

実施場所(対象施設)	河川名	点検結果	対応状況	備考
秋田市 ①水辺の広場	雄物川	テーブル・ベンチのがたつき	補修しました	
		立木の枯れ枝垂れ下がり	枯れ枝部分を伐採しました	
		水路脇の一部ぬかるみ	表土を入れ替えました	
秋田市 ②寿運動広場・緑地広場	雄物川	異常なし		
秋田市 ③割山散策路	雄物川	異常なし		
秋田市 ④三角沼	旧雄物川	異常なし		

〈子吉川〉秋田河川国道事務所 子吉川出張所管内
点検実施日 令和4年4月14日（木）

実施場所(対象施設)	河川名	点検結果	対応状況	備考
由利本荘市 ①西滝沢水辺プラザ	子吉川	異常なし		
由利本荘市 ②ゆりさくら公園	子吉川	異常なし		
由利本荘市 ③せせらぎパーク	子吉川	木柵杭のぐらつき	杭を取り替えました	
由利本荘市 ④友水公園(アクアパル)	子吉川	異常なし		
由利本荘市 ⑤田頭河川運動公園	子吉川	異常なし		

〈雄物川上流〉湯沢河川国道事務所 大曲出張所管内
点検実施日 令和4年4月15日（金）

実施場所(対象施設)	河川名	点検結果	対応状況	備考
大仙市 ①川港親水公園	雄物川	ベンチのビス破損、土砂等の堆積	ベンチを補修し、土砂等を撤去しました	
		木の枝の張り出し	張り出している枝を伐採しました	
大仙市 ②中川原コミュニティ公園	雄物川	遊歩道階段に土砂堆積	土砂を撤去しました	
		木の枝の張り出し、ゴミの散乱	張り出している枝の伐採し、ゴミを回収しました	
大仙市 ③水辺の楽校	玉川	階段部に土砂堆積	土砂を撤去しました	

〈雄物川上流〉湯沢河川国道事務所 十文字出張所管内
点検実施日 令和4年4月15日（金）

実施場所(対象施設)	河川名	点検結果	対応状況	備考
横手市 ①古内運動場	皆瀬川	異常なし		
湯沢市 ②松ノ木河川公園	雄物川	木の枝の張り出し	張り出している枝を伐採しました	
横手市 ③雄物川河川公園	雄物川	(施設)遊具の使用禁止テープの劣化	テープを貼り直しました	
		ベンチの座面が一部固定されていない	GW前までに補修します	

〈砂 防〉湯沢河川国道事務所 秋田駒ヶ岳山系砂防出張所管内
点検予定日 令和4年4月15日（金）

実施場所(対象施設)	河川名	点検結果	対応状況	備考
仙北市 ①生保内川遊砂地大暗渠堰堤	生保内川	遊歩道の木柵一部破損	補修までの間バリケードを設置しました	
仙北市 ②小先達川第一砂防堰堤	小先達川	遊歩道の木柵一部破損	補修までの間バリケードを設置しました	

〈米代川〉能代河川国道事務所 ニツ井出張所管内
点検実施日 令和4年4月15日（金）

実施場所(対象施設)	河川名	点検結果	対応状況	備考
能代市 ①落合地区(ボートヤード)	米代川	アスファルト舗装の損傷	補修しました	
能代市 ②中川原地区(桧山川運河浄化施設、中川原地区桜づつみ)	米代川	異常なし		
能代市 ③ニツ井町荷上場地区(ニツ井地区桜づつみ)	米代川	異常なし		
能代市 ④ニツ井町小繋地区(道の駅ふたつ川 の駅エリア)	米代川	異常なし		

〈米代川〉能代河川国道事務所 鷹巣出張所管内
点検実施日 令和4年4月14日（木）

実施場所(対象施設)	河川名	点検結果	対応状況	備考
北秋田市 ①舟見地区(北秋田市河川公園)	米代川	堤外水路の立ち入り禁止ロープの損傷	補修しました	
大館市 ②外川原地区(外河原河川敷公園)	米代川	堤外水路の立ち入り禁止ロープの損傷	補修しました	
大館市 ③根下戸地区(根下戸地区河川公園)	米代川	異常なし		
大館市 ④比内町扇田地区(扇田地区米代川河川緑地)	米代川	異常なし		

〈ダム〉能代河川国道事務所 森吉山ダム管理支所
点検予定日 令和4年4月18日（月）

実施場所(対象施設)	河川名	点検結果	対応状況	備考
北秋田市 ①広報館及びダム堤体右岸	小又川 (森吉四季美湖)	異常なし		
北秋田市 ②森吉山大橋広場	小又川 (森吉四季美湖)	異常なし		
北秋田市 ③様田公園周辺	小又川 (森吉四季美湖)	異常なし		

成瀬ダム工事事務所

〈成瀬ダム〉成瀬ダム工事事務所

点検実施日 令和4年4月25日（月）

実施場所(対象施設)	河川名	点検結果	対応状況	備考
東成瀬村 ①成瀬ダム「展望台」	成瀬川	異常なし		

玉川ダム管理所

〈玉川ダム〉玉川ダム管理所

点検実施日 令和4年4月14日（木）

実施場所(対象施設)	河川名	点検結果	対応状況	備考
仙北市 ①ダムサイト上流地区	玉川 (宝仙湖)	異常なし		
仙北市 ②ダムサイト下流地区	玉川 (宝仙湖)	※積雪のため 後日実施予定		
仙北市 ③岩ノ目公園	玉川 (宝仙湖)	※積雪のため 後日実施予定		
仙北市 ④戸瀬公園	玉川 (宝仙湖)	※積雪のため 後日実施予定		

水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

処置前

処置後

〈秋田市:水辺の広場(雄物川下流:秋田河川国道事務所)〉




●テーブル・ベンチのがたつき



○補修しました

〈由利本荘市:せせらぎパーク(子吉川:秋田河川国道事務所)〉



●木柵杭のぐらつき



○杭2本を取り替え打ち直しました

〈大仙市:中川原コミュニティ公園(雄物川:湯沢河川国道事務所)〉



●遊歩道階段に土砂堆積



○土砂を撤去しました

処置前

処置後

〈横手市：雄物川河川公園（雄物川上流：湯沢河川国道事務所）〉



●使用禁止テープの劣化



○テープを貼り直しました

〈仙北市：小先達川第一砂防堰堤（小先達川：湯沢河川国道事務所）〉



●木杭の一部劣化



○補修までの間バリケードを設置しました

〈北秋田市：舟見地区（北秋田市河川公園）（米代川：能代河川国道事務所）〉



●立入禁止ロープが損傷



○補修しました