

令和4年7月13日
秋田河川国道事務所
湯沢河川国道事務所
能代河川国道事務所
成瀬ダム工事事務所
玉川ダム管理所

夏休み前に河川公園等の一斉点検を実施しました ～不具合のあった施設については、改善処置を行いました～

秋田県内の国土交通省の事務所・ダム管理所では、河川やダム周辺がレクリエーション活動の場として多くの方々に利用される河川公園などの水辺の施設について、安心・安全に利用できるように施設管理者等と安全利用点検を実施しました。

河川公園やダム湖など37施設で点検を行った結果、9施設12箇所で補修等が必要な箇所が確認され、応急処置等を含む改善処置を行いました。

今後ともご利用の際は、他の利用者等の迷惑とならないようマナーをお守りください。

また、新型コロナウイルス感染症拡大防止に、ご協力をお願いいたします。

●点検内容

陥没等損傷部への転落、施設の破損等による転倒の恐れ、手摺り等の破損状況、危険性の注意喚起などについて、目視・指触などにより行いました。

●点検実施日・実施場所

別紙をご参照ください。

●点検結果

詳細については、別紙をご参照ください。

事務所（管理所）名	点検施設数	不具合等発見	
		施設数	箇所数
秋田河川国道事務所	13	4	5
湯沢河川国道事務所	8	4	6
能代河川国道事務所	11	1	1
成瀬ダム工事事務所	1	0	0
玉川ダム管理所	4	0	0

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局

秋田河川国道事務所 018-864-2290

副 所 長 さるた まこと
猿 田 誠 (内線204)

河川管理課長 はたなか ともひろ
畑 中 朋 裕 (内線331)

湯沢河川国道事務所 0183-73-5340

副 所 長 あべ けんいち
阿 部 健 一 (内線204)

【河川】河川管理課長 くりた まさよし
栗 田 政 芳 (内線331)

【砂防】調査第一課長 さとう たかお
佐 藤 隆 夫 (内線351)

能代河川国道事務所 0185-70-1246

副 所 長 さくらだ つとむ
櫻 田 勉 (内線204)

【河川】河川管理課長 なかの ひろひで
中 野 博 英 (内線331)

【ダム】技術情報管理官 のぐち ひろあき
野 口 寛 明 (内線304)

成瀬ダム工事事務所 0182-23-8450

副 所 長 おさない けい
小山内 慶 (内線204)

工 務 課 長 やまうち じゅんいち
山 内 純 一 (内線311)

玉川ダム管理所 0187-49-2170

所 長 たいよし けんさく
平 葭 健 作 (内線201)

管 理 係 長 さとう あきら
佐 藤 輝 (内線332)

秋田河川国道事務所

〈雄物川下流〉秋田河川国道事務所 茨島出張所管内
点検実施日 令和4年7月4日（月）

実施場所(対象施設)	河川名	点検結果	対応状況	備考
秋田市 ①仁井田運動広場	雄物川	木杭の破損	木杭を取り替え ました	
		ベンチの破損	撤去しました	
秋田市 ②水辺の広場	雄物川	立木の枯れ枝 垂れ下がり	枯れ枝部分を 伐採しました	
秋田市 ③寿運動広場、緑地広場	雄物川	異常なし	—	
秋田市 ④割山散策路	雄物川	異常なし	—	
秋田市 ⑤茨島船着場	雄物川	異常なし	—	
秋田市 ⑥仁井田船着場	雄物川	異常なし	—	
秋田市 ⑦妙法船着場	雄物川	異常なし	—	
秋田市 ⑧三角沼	旧雄物川	異常なし	—	

〈子吉川〉秋田河川国道事務所 子吉川出張所管内
点検実施日 令和4年6月30日（木）

実施場所(対象施設)	河川名	点検結果	対応状況	備考
由利本荘市 ①西滝沢水辺プラザ	子吉川	異常なし	—	
由利本荘市 ②ゆりさくら公園	子吉川	東屋敷地コンク リートのひび割 れ	補修までの間、 カラーコーンを 設置しました	
由利本荘市 ③せせらぎパーク	子吉川	立木の枯れ枝 垂れ下がり	枯れ枝部分を 伐採しました	
由利本荘市 ④友水公園(アクアパル)	子吉川	異常なし	—	
由利本荘市 ⑤田頭河川運動公園	子吉川	異常なし	—	

湯沢河川国道事務所

〈雄物川上流〉湯沢河川国道事務所 大曲出張所管内
点検実施日 令和4年6月27日(月)

実施場所(対象施設)	河川名	点検結果	対応状況	備考
大仙市 ①川港親水公園	雄物川	遊歩道上の土砂等堆積	清掃を実施しました	
		階段への植物飛び出し	植物を伐採しました	
		遊歩道上空の枝の剪定が必要	剪定を行いました	
大仙市 ②中川原コミュニティ公園	雄物川	遊歩道上空の枝の剪定が必要	剪定を行いました	
大仙市 ③水辺の楽校	玉川	遊歩道上空の枝の剪定が必要	剪定を行いました	

〈雄物川上流〉湯沢河川国道事務所 十文字出張所管内
点検実施日 令和4年7月4日(月)

実施場所(対象施設)	河川名	点検結果	対応状況	備考
横手市 ①古内運動場	皆瀬川	異常なし	—	
湯沢市 ②松ノ木河川公園	雄物川	異常なし	—	
横手市 ③雄物川河川公園	雄物川	手すりのぐらつき	蛍光テープにより注意喚起(応急処置)を行いました	

〈砂防〉湯沢河川国道事務所 秋田駒ヶ岳山系砂防出張所管内
点検実施日 令和4年7月1日(金)

実施場所(対象施設)	河川名	点検結果	対応状況	備考
仙北市 ①生保内川遊砂地大暗渠堰堤	生保内川	異常なし	—	
仙北市 ②小先達川第一砂防堰堤	小先達川	異常なし	—	

能代河川国道事務所

〈米代川〉能代河川国道事務所 ニツ井出張所管内 点検実施日 令和4年7月6日(水)

実施場所(対象施設)	河川名	点検結果	対応状況	備考
能代市 ①落合地区(ボートヤード)	米代川	異常なし	—	
能代市 ②中川原地区(桧山川運河浄化施設、中川原地区桜づつみ)	米代川	異常なし	—	
能代市 ③ニツ井町荷上場地区(ニツ井地区桜づつみ)	米代川	木製階段の破損	補修までの間、立入禁止にしました	7月14日(木)補修予定
能代市 ④ニツ井町小繋地区(道の駅ふたつ川の駅エリア)	米代川	異常なし	—	

〈米代川〉能代河川国道事務所 鷹巣出張所管内 点検実施日 令和4年7月1日(金)

実施場所(対象施設)	河川名	点検結果	対応状況	備考
北秋田市 ①舟見地区(北秋田市河川公園)	米代川	異常なし	—	
大館市 ②外川原地区(外河原河川敷公園)	米代川	異常なし	—	
大館市 ③根下戸地区(根下戸地区河川公園)	米代川	異常なし	—	
大館市 ④比内町扇田地区(扇田地区米代川河川緑地)	米代川	異常なし	—	

〈ダム〉能代河川国道事務所 森吉山ダム管理支所 点検実施日 令和4年6月29日(水)

実施場所(対象施設)	河川名	点検結果	対応状況	備考
北秋田市 ①広報館及びダム堤体右岸	小又川 (森吉四季美湖)	異常なし	—	
北秋田市 ②森吉山大橋広場	小又川 (森吉四季美湖)	異常なし	—	
北秋田市 ③様田公園周辺	小又川 (森吉四季美湖)	異常なし	—	

成瀬ダム工事事務所

〈成瀬ダム〉成瀬ダム工事事務所

点検実施日 令和4年7月1日（金）

実施場所(対象施設)	河川名	点検結果	対応状況	備考
東成瀬村 ①成瀬ダム「展望台」	成瀬川	異常なし	—	

玉川ダム管理所

〈玉川ダム〉玉川ダム管理所

点検実施日 令和4年6月29日（水）

実施場所(対象施設)	河川名	点検結果	対応状況	備考
仙北市 ①ダムサイト上流地区	玉川 (宝仙湖)	異常なし	—	
仙北市 ②ダムサイト下流地区	玉川 (宝仙湖)	異常なし	—	
仙北市 ③岩ノ目公園	玉川 (宝仙湖)	異常なし	—	
仙北市 ④戸瀬公園	玉川 (宝仙湖)	異常なし	—	

水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

処置前

処置後

〈秋田市:仁井田運動広場(雄物川下流:秋田河川国道事務所)〉



●ベンチの破損



○撤去しました

〈由利本荘市:せせらぎパーク(子吉川:秋田河川国道事務所)〉



●立木の枯れ枝



○枝を伐採しました

〈大仙市:中川原コミュニティ公園(雄物川:湯沢河川国道事務所)〉



●遊歩道上空の枝



○枝を剪定しました

処置前

処置後

〈大仙市：川港親水公園（雄物川上流：湯沢河川国道事務所）〉



●階段への植物飛び出し



○植物を伐採しました

〈能代市：ニツ井町荷上場地区（ニツ井地区桜づつみ）（米代川：能代河川国道事務所）〉



●木製階段の破損



○補修までの間、立入禁止にしました