

令和 7年 4月 24日
秋田河川国道事務所
湯沢河川国道事務所
能代河川国道事務所
玉川ダム管理所

GW前に河川公園等の一斉点検を実施しました

～不具合のあった施設については、改善処置を行いました～

秋田県内の国土交通省の事務所・ダム管理所では、河川やダム周辺がレクリエーション活動の場として多くの方々に利用される河川公園などの水辺の施設について、安心・安全に利用できるように施設管理者等と安全利用点検を実施しました。

河川公園やダム湖など30施設で点検を行った結果、5施設14箇所で補修等が必要な箇所が確認され、応急処置等を含む改善処置を行いました。

○点検内容

陥没等損傷部への転落、施設の破損等による転倒の恐れ、手摺り等の破損状況、危険性の注意喚起などについて、目視・指触などにより行いました。

○点検実施日・実施場所

別紙をご参照ください。

○点検結果

詳細については、別紙(各事務所ごと)を参照ください。

事務所(管理所)名	点検施設数	不具合等発見	
		施設数	箇所数
秋田河川国道事務所	9	1	1
湯沢河川国道事務所	8	3	12
能代河川国道事務所	11	1	1
玉川ダム管理所	2	0	0
計	30	5	14

〈発表記者会:秋田県政記者会〉

問い合わせ先は2ページのとおり

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局

秋田河川国道事務所

電話018-864-2290

副所長

きむら ひろひで
木村 博英

河川管理課長

あべ まさあき
阿部 政昭

湯沢河川国道事務所

電話0183-73-5340

副所長

いわさわ ひろあき
岩沢 博章

【河川】 河川管理課長

えのき きよかず
榎 清和

【砂防】 流域治水課長

ほづみ かおる
穂積 薫

能代河川国道事務所

電話0185-70-1246

副所長

こおりやま ひでき
郡山 秀樹

【河川】 河川管理課長

さいとう けん
斉藤 健

【ダム】 技術情報管理官

おだぎり たくみ
小田桐 匠

玉川ダム管理所

電話0187-49-2170

所長

えんどう としひこ
遠藤 俊彦

管理係長

みずき ふみひこ
水木 文彦

点検結果

秋田河川国道事務所

点検実施日： 令和7年4月14日		雄物川下流：茨島出張所管内			
実施場所(対象施設)		河川名	点検結果	対応状況	備考
秋田市	①仁井田運動広場	雄物川	異常なし		
秋田市	②水辺の広場	雄物川	異常なし		
秋田市	③寿町運動広場・緑地広場	雄物川	異常なし		
秋田市	④割山散策路	雄物川	異常なし		

点検実施日： 令和7年4月14日		子吉川：子吉川出張所管内			
実施場所(対象施設)		河川名	点検結果	対応状況	備考
由利本荘市	①西滝沢水辺プラザ	子吉川	異常なし		
由利本荘市	②ゆりさくら公園	子吉川	異常なし		
由利本荘市	③せせらぎパーク	子吉川	異常なし		
由利本荘市	④友水公園(アクアパル)	子吉川	護岸ブロック タイルの段差	立入禁止措置を しました。	損傷の程度につ いて、今後詳細 な調査を行い対 応します。
由利本荘市	⑤田頭河川運動公園	子吉川	異常なし		

処置前

処置後

〈由利本荘市:友水公園(アクアパル)(子吉川)〉



●護岸ブロックタイトルの段差



○立入禁止措置をしました

損傷の程度について、今後詳細な調査を行い対応します。

点検結果

湯沢河川国道事務所

点検実施日： 令和7年4月15日		雄物川上流：大曲出張所管内			
実施場所(対象施設)		河川名	点検結果	対応状況	備考
大仙市	①川港親水公園	雄物川	枝折れ、園路への支障枝等	剪定、伐採等	
大仙市	②中川原コミュニティ公園	雄物川	異常なし		
大仙市	③水辺の楽校	玉川	異常なし		

点検実施日： 令和7年4月15日		雄物川上流：十文字出張所管内			
実施場所(対象施設)		河川名	点検結果	対応状況	備考
横手市	①古内運動場	皆瀬川	異常なし		
湯沢市	②松ノ木河川公園	雄物川	異常なし		
横手市	③雄物川河川公園	雄物川	異常なし		

点検実施日： 令和7年4月18日		砂防：秋田駒ヶ岳山系砂防出張所管内			
実施場所(対象施設)		河川名	点検結果	対応状況	備考
仙北市	①生保内川遊砂地大暗渠堰堤	生保内川	倒木	倒木除去	
仙北市	②小先達川第1砂防堰堤	小先達川	倒木、剪定必要、立入禁止柵の破損等	倒木除去、剪定、立入禁止柵の補修等	

処置前

処置後

〈大仙市：川港親水公園（雄物川上流）〉



●園路への支障枝



○撤去しました

〈仙北市：小先達川第1砂防堰堤（砂防）〉



●剪定必要



○剪定しました

〈仙北市：小先達川第1砂防堰堤（砂防）〉



●立入禁止柵の破損



○立入禁止柵を補修しました

点検結果

能代河川国道事務所

点検実施日： 令和7年4月14日		米代川：二ツ井出張所管内			
実施場所(対象施設)		河川名	点検結果	対応状況	備考
能代市	①落合地区(ポートヤード)	米代川	異常なし		
能代市	②中川原地区(桧山川運河浄化施設、中川原地区桜づつみ)	米代川	異常なし		
能代市	③二ツ井町荷上場地区(二ツ井地区桜づつみ)	米代川	異常なし		
能代市	④二ツ井町小繋地区(道の駅ふたつ川川の駅エリア)	米代川	異常なし		

点検実施日： 令和7年4月17日		米代川：鷹巣出張所管内			
実施場所(対象施設)		河川名	点検結果	対応状況	備考
北秋田市	①鷹巣地区(北秋田市河川公園)	米代川	異常なし		
大館市	②外川原地区(外川原河川敷公園)	米代川	異常なし		
大館市	③根下戸地区(根下戸地区河川公園)	米代川	異常なし		
大館市	④比内町扇田地区(扇田地区米代川河川緑地)	米代川	異常なし		

点検実施日： 令和7年4月16日		森吉山ダム：森吉山ダム管理支所管内			
実施場所(対象施設)		河川名	点検結果	対応状況	備考
北秋田市	①広報館及びダム堤体右岸	小又川 (森吉四季美湖)	1カ所異常あり 管理支所観覧部高欄と床板の間の木材が腐食している。	4/25までに木材の交換を行います。	つまづいて、転倒の危険性がある。
北秋田市	②森吉山大橋広場	小又川 (森吉四季美湖)	異常なし		
北秋田市	③様田公園周辺	小又川 (森吉四季美湖)	異常なし		

処置前

処置後

〈北秋田市：森吉山ダム管理支所周辺〉



●管理支所観覧部高欄と床板の間の木材が腐食している。つまづいて、転倒の危険性がある。



4月25日までに木材の交換を行います。

玉川ダム管理所

点検実施日：令和7年4月15日

実施場所(対象施設)		河川名	点検結果	対応状況	備考
仙北市	①ダムサイト上流地区	玉川 (宝仙湖)	異常なし		
仙北市	②ダムサイト下流地区	玉川 (宝仙湖)	異常なし		