

河川公園等の危険箇所の改善処置を行いました！ ～ゴールデンウィークは自然がいっぱいの水辺の施設に行こう～

秋田県内の一級河川（雄物川・子吉川・米代川）・ダムを管理している国土交通省の各事務所・管理所では、水辺を利用される機会が増えることが予想されるゴールデンウィークを目前に控え、日常的に利用が見られる河川公園等について、危険箇所の有無等の安全利用点検を実施しました。

河川公園やダム湖など30地区で点検を行った結果、13地区14箇所では補修等が必要な箇所が確認され、応急処置を含む改善処置を行いました。

◆点検実施状況

【河川】

- 秋田市「水辺の広場」など4箇所
雄物川下流（秋田河川国道事務所 茨島出張所管内） 4月16日（月）実施
- 由利本庄市「西滝沢水辺プラザ」など5箇所
子吉川（秋田河川国道事務所 子吉川出張所管内） 4月13日（金）実施
- 大仙市「川港親水公園」など3箇所
雄物川上流（湯沢河川国道事務所 大曲出張所管内） 4月17日（火）実施
- 横手市「古内運動場」など3箇所
雄物川上流（湯沢河川国道事務所 十文字出張所管内） 4月17日（火）実施
- 能代市「河口右岸船着場」など4箇所
米代川（能代河川国道事務所 ニツ井出張所管内） 4月10日（火）実施
- 北秋田市「内陸線鉄橋下河川敷」など4箇所
米代川（能代河川国道事務所 鷹巣出張所管内） 4月11日（水）実施

【ダム】

- 玉川ダム「ダムサイト上流地区」など2箇所
（ほかの3箇所については、雪解け確認後速やかに点検予定。）
玉川ダム管理所 4月18日（水）実施
- 森吉山ダム「広報館」など3箇所
能代河川国道事務所 森吉山ダム管理支所 4月11日（水）実施

【砂防】

- 仙北市「生保内川遊砂地大暗渠堰堤」など2箇所
湯沢河川国道事務所 秋田駒ヶ岳山系砂防出張所管内 4月17日（火）実施

【河川】

河川名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
雄物川（上流）	6	2	2	2
雄物川（下流）	4	3	4	4
米代川	8	3	3	3
子吉川	5	3	3	3
計	23	11	12	12

【ダム】

ダム名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
森吉山ダム	3	0	0	0
玉川ダム	2	1	1	1
計	5	1	1	1

【砂防】

設備名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
生保内川遊砂地大暗渠堰堤	1	0	0	0
小先達川第一砂防堰堤	1	1	1	1
計	2	1	1	1

今回の点検で、河川や施設を利用するうえで問題が発見されたのは、13地区14箇所です。問題があった箇所については、応急処置を含む改善処置を実施しました。なお、現在、残雪により点検実施が困難な箇所については、雪解けが確認された時点で速やかに点検を実施する予定ですが、点検実施前の施設へ立ち入る際には、細心の注意をお願いします。（主な処置状況は別紙を参照願います。）

※発表先：秋田県政記者会

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局	
秋田河川国道事務所	018-864-2290
副所長	さいとう まさみち 齊藤正道 (内線204)
河川管理課長	さんべい ゆきお 三瓶幸雄 (内線331)
湯沢河川国道事務所	0183-73-5340
副所長	さいとう しげのり 齋藤茂則 (内線204)
【河川】河川管理課長	くろぬま しゅんいち 黒沼俊一 (内線331)
【砂防】調査第一課長	たかこ ひでゆき 高子秀之 (内線351)
能代河川国道事務所	0185-70-1246
副所長	たいよし けんさく 平葭健作 (内線204)
【河川】河川管理課長	きのの むのり 岸野実 (内線331)
【ダム】技術情報管理官	かねこ みつよし 金子光義 (内線304)
玉川ダム管理所	0187-49-2170
所長	いずみや としひろ 泉谷敏広 (内線201)
管理係長	きくち ひでとし 菊池豪紀 (内線332)

水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

処置前



▲テーブルの板のビスがとれており、ぐらつきがありました。
(秋田市:水辺の広場)

処置後



▲ビスを打直し、板をしっかり固定、安全に利用できるように補修しました。



▲桜の根により、ブロックが浮き上がっていました。
(由利本荘市:ゆりさくら公園)



▲浮き上がったブロックを撤去し、整地しました。



▲転落防止用ロープが倒れていました。
(大仙市:中川原コミュニティ公園)



▲転落防止用ロープ再設置までの間、応急措置として「通行注意看板」を設置し、利用者に対して注意喚起を行いました。

処置前



▲堤内(民地)側川裏階段のステップに腐食箇所を発見しました。
(能代市:ニツ井町桜つつみ公園)

処置後



▲腐食箇所にセーフティコーンを設置し、補修までの間、通行時の注意を喚起しました。
(4月27日までに補修予定)



▲管理所敷地道路脇で積雪による倒木がありました。
(仙北市:玉川ダム上流地区)



▲倒木を撤去し、枝葉も片付けました。



▲立入防止柵が損傷していました。
(仙北市:小先達川第一砂防堰堤(遊歩道))



▲立入防止柵を補修し、散策者が危険箇所に誤って入られないよう注意喚起を行いました。