


平成20年 岩手・宮城内陸地震 道路被災状況図 (16日15時30分現在)



26
くりはらしあらとざわ
宮城県栗原市荒砥沢ダム付近
【大規模土砂崩落】



26 大規模崩落箇所
(宮城県栗原市)
・(主)築館栗駒公園線
・(市)馬場駒ノ湯線

16・17日、一時帰宅者(金沢・中村・浅布地区)は、
時間帯により通行可

国道398号
くりはらしはなやま
宮城県栗原市花山地区内
【法面崩落】
16日5:30 1車線確保



16日15:30の状況

【国道342号 岩手県一ノ関市巖美町内
祭時(まつるべ)大橋の落橋】



15日 TEC-FORCEによる調査状況

いちのせきしげんびちょう
国道342号 岩手県一関市巖美町内
【矢びつダム付近の土砂崩落】



15日崩落土砂撤去作業開始

道路被災状況一覽(全面通行止め区間)

16日15時30分現在

| No | 県名 | 路線名 | | 箇所名 | 被害概要 | 図面番号 |
|----|----|-----|--------------------------|---|---|------|
| 1 | 秋田 | 国 | 国道397号 | ひがしなるせむらいわいがわ 東成瀬村岩井川～岩手県境 | 路面亀裂 | |
| 2 | 秋田 | 国 | 国道398号 | ゆざわしみなせ おやすおくやま 湯沢市皆瀬小安奥山～宮城県境 | 路肩崩壊 | |
| 3 | 秋田 | (主) | ゆざわ くりこま 湯沢栗駒公園線 | ゆざわしたかまつ くらたきばし 湯沢市高松(黒滝橋付近) | 法面崩壊 | |
| 4 | 秋田 | (一) | にごうおおゆ 仁郷大湯線 | ひがしなるせむらつばきかわ ゆざわしみなせ おやすおくやま 東成瀬村椿川～湯沢市皆瀬小安奥山 | 落石 | |
| 5 | 岩手 | 国 | 国道342号 | いちのせきしや 一関市矢びつダム付近 人道橋落橋(一関市管理) | 土砂崩落 | |
| 6 | 岩手 | 国 | 国道342号 | まつるべはし 祭時橋 | 落橋 | |
| 7 | 岩手 | (主) | はなまきこもがわ 花巻衣川線 | おうしゅうしこもがわくおくだいら おだ 奥州市衣川区大平～小田 | 法面崩壊 | |
| 8 | 岩手 | 国 | 国道397号 | おうしゅうしいさわくいさわ 奥州市胆沢区胆沢トンネル西側～秋田県境 | 法面崩壊 | |
| 9 | 宮城 | 国 | 国道398号 | くりはらし はなやま 栗原市花山～秋田県境 | 法面崩壊 16・17日、一時帰宅者(金沢・中村・浅布地区)は、時間帯により通行可 | |
| 10 | 岩手 | (一) | こもがわみずさわ 衣川水沢線 | おうしゅうしいさわくおあぶくろ 奥州市胆沢区大袋 | 路面陥没 | |
| 11 | 宮城 | (主) | つきだてくりこま 築館栗駒公園線 | くりはらしくりこま 栗原市栗駒 | 土砂崩落 | |
| 12 | 宮城 | (一) | もんじ かみおまつせん 文字上尾松線 | あらとざわ 荒砥沢ダム付近 | 土砂崩落 | |
| 13 | 秋田 | 国 | 国道342号 | ひがしなるせむら ひやまだい 東成瀬村(松山台～岩手県境) | 路面段差 | |
| 14 | 岩手 | (主) | くりこまこもがわ 栗駒衣川線 | おうしゅうし こもがわく もちころびはし ならはらんばし 奥州市衣川区 餅転橋～榎原新橋 | 踏掛版隆起 | |
| 15 | 秋田 | (主) | よこてひがしなるせ 横手東成瀬線 | よこてしさんないみつまた ひがしなるせむらいわいがわ 横手市山内三又～東成瀬村岩井川 | 路肩亀裂 | |
| 16 | 岩手 | (主) | はなまきこもがわ 花巻衣川線 | おうしゅうしいさわくしもしあい 奥州市胆沢区下鹿合 | 路面損傷 | |
| 17 | 岩手 | (主) | はなまきこもがわ 花巻衣川線 | かねがさきちようながえなかやま 金ヶ崎町永栄中山 | 路面損傷 【全面通行止め解除(片側交互通行)】 | |
| 18 | 宮城 | (一) | ぬまくらなるこ 沼倉鳴子線 | おおさきしなるこおんせん おにこうべ 大崎市鳴子温泉鬼首 | 路面段差 | |
| 19 | 秋田 | (一) | あきのみやおやすおんせん 秋ノ宮小安温泉線 | ゆざわしあきのみや ゆざわしかわむかい 湯沢市秋ノ宮～湯沢市川向 | 道路陥没 | ㉑ |
| 20 | 秋田 | (一) | おやすおんせんつばきかわ 小安温泉椿川線 | ゆざわし みなせ ひがしなるせむら 湯沢市皆瀬～東成瀬村 | 路面亀裂 | ㉒ |
| 21 | 宮城 | (一) | いわいりいちはさま 岩入一迫線 | くりはらしはなやま おおさきし 栗原市花山～大崎市 | 路面段差・落石 | ㉓ |
| 22 | 宮城 | (主) | くりこまこもがわ 栗駒衣川線 | くりはらし くりこまぬまくら 栗原市栗駒沼倉～岩手県境 | 土砂崩落 | ㉔ |
| 23 | 宮城 | (主) | もがみおにこうべ 最上鬼首線 | おおさきしなるこおんせん おにこうべ 山形県境～大崎市鳴子温泉鬼首 | 土砂崩れの恐れ等 【全面通行止め解除】 | ㉕ |
| 24 | 宮城 | (主) | つきだてくりこまこうえん 築館栗駒公園線 | いわ めさわ 岩ノ目沢(崩落箇所)以西 | 大規模崩落 | ㉖ |
| 25 | 宮城 | (市) | ばばこまのゆ 馬場駒ノ湯線 | 国道457号交差点以西 | 大規模崩落 | |