

赤川猪子地区の堤防強化対策を実施

赤川堤防の地質状況を調査した結果、猪子地区等の堤防は洪水時、河川水の浸透による堤防決壊が懸念されています。このため、堤防機能を確保すべく浸透対策を実施し、安全性の向上を図ります。

