

仙台北部道路 利府JCT 現地進捗図 H22.9.7

① Cランプ No.-15より起点方向
基層施工完了



② Cランプ No.-23より起点方向
基層施工完了



③ Cランプ CA1橋台より起点方向
基層施工完了



④ Cランプ No.-35より起点方向
舗装工事施工状況



⑤ Cランプ No.-38より終点方向
舗装工事施工状況



⑥ Cランプ No.-38より起点方向
舗装工事施工状況




⑦ Cランプ No.-42より終点方向
舗装工事施工状況



⑧ Cランプ No.-42より起点方向
舗装工事施工状況



⑨ 三陸道本線No.263より終点(石巻)方向
舗装工事施工状況



⑩ Cランプ Bランプより北部道路方向



⑪ Bランプ No.-33より三陸道石巻方向
舗装工事施工状況



⑫ Bランプ BA1橋台より終点方向



⑬ Bランプ No.-14より起点方向
床版及び壁高欄施工完了



⑭ Bランプ No.-20より起点方向
床版及び壁高欄施工完了



⑮ Bランプ No.-24より起点方向
床版及び壁高欄施工完了



⑯ Bランプ No.-33より起点方向
床版及び壁高欄施工完了



⑰ Bランプ BA1橋台背面から終点方向
踏掛版及び壁高欄施工完了



⑱ Bランプ No.-43より起点方向
舗装工事施工状況



⑲ Bランプ No.-43より終点方向
舗装工事施工状況

